

Перечень

введённых в действие бюллетеней по самолётам Ил-76 гражданского назначения

1	2	3	4	5
		Краткое содержание доработки	Номера изделий, подлежащих доработке	Дополнительные указания
№ п/п	Номер бюллетеня			
1.	40-ДК	Замена механизмов МКВ-46 выпуска до 1 августа 1979 г. на доработанные	0101-0602	
2.	127-ДК	Устранение возможности перегорания предохранителей и нагрева шин	0104-0604	
3.	266-ДМ	Установка втулок из нержавеющей стали в шарнирных соединениях шасси	0104-0710, 0901-0902	
4.	272-ДК	р.1. Замена светосигнализаторов СПП-2	0104-0310	
5.	272-ДК	р.2. Проверка распайки проводов на СПП-2К поз. 182/9	0106-0607, 0609-0610	
6.	273-ДК	р.1. Усиление переднего лонжерона СЧК в зоне внутренних и внешних пилонов	0104-0601	
7.	273-ДК	р.2. Установка усиливающих коробов системы СКВ	0104-0601	
8.	273-ДК	р.3. Доработка 1-го шпангоута фюзеляжа и балки 1.7601.0212.010.000	0104-0505	
9.	273-ДК	р.4. Усиление гермоднища по 6 шпангоуту фюзеляжа	0109-0710	
10.	284-ДК	Приведение автоматов защиты и контакторов в цепи питания вентиляторов обдува изд. «4ДК» и гр. кабины в соответствие с величиной тока, потребляемого вентилятором.	0104-0704	
11.	302-ДК	р.1. Усиление пружины защёлки крюка швартовочного ремня	0104-0604	
12.	302-ДК	р.2. Замена подкосов переднего и заднего разделителей потока на усиленные	0104-0710	
13.	302-ДК	р.3. Изменение установки прижима фиксации тросов ПРП и снятие карабинов	0104-0510	
14.	308-ДК	Усиление балочек по носкам 29-31	0104-0610	2500 пол.
15.	309-ДК	Изменение узлов навески подтрапников на рампе	0104-0205	
16.	314-ДК	р.1. Ведение кастовой зашивки под вентиляционным коробом	0104-0607, 0609-0610	
17.	314-ДК	р. 2. Доработка замков панелей оборудования грузовой кабины	0104-0510	
18.	314-ДК	р.3. Введение смотровых окон в панелях оборудования гр. кабины и изменение установки фотографаретов	0104-0607, 0609-0610	
19.	325-БДГ	Шасси. Замена осей главных ног шасси на усиленные	0602-0905	4500 пол.
20.	352-ДК	Улучшение конструкции узла стопорения руля направления	0104-0704	

1	2	3	4	5
				2
21.	359-ДК	Замена ламп сигнализации режимов работы изд. РСБН и КУРС-МП2 на ТЧУ2Б	0104-0804, 0901-0901	
22.	360-ДК	Замена карбинов в переходных звеньях выпускающего	0104-1210	
23.	364-ДК	Обеспечение индикации скорости и угла сноса при переходе ДИСС-ЗП в режиме «Память» и включенной подсистеме КПП.	0104-0707	
24.	367-ДК	Введение блокировки для исключения возможности включения обогрева оперения на земле	0104-0710	
25.	369-ДК	Устранение касания и возможной чеканки задней цапфы двигателя о кронштейн навески двигателя на раме 12 пилона	0104-0606	
26.	376-ДК	Усиление переднего лонжерона ОЧК в зоне крепления внешнего пилона	0104-0909	1200 нол.
27.	378-ДК	Замена проставок ПОС в предкрылках ОЧК и СЧК	0104-1007	
28.	384-ДК	Исключение чеканки больших створок гл. ног шасси в открытом положении	0104-0810	
29.	387-ДК	р.1. Замена поручня на аварийной двери Ф-4	0104-0205	
30.	387-ДК	р.2. Введение подложки в кормовой кабине и перенос на неё тангенты	0106-0108	
31.	387-ДК	р.3. Введение графарета на крышке люка переключателей	0104-0810	
32.	397-ДК	Замена габаритных огней ОГ-68 на огни ОГ-68 из антимагнитных материалов	0104-0705	
33.	402-ДК	Выделение группы автоматов защиты сети энергетики на панелях РУ21-РУ24	0104-0610	
34.	404-ДК	Замена болтов крепления кронштейна 4-го рельса дефлектора закрылка СЧК	0101-0705	
35.	405-ДК	Замена тяг управления хвостовым звеном закрылка на усиленные	0101-0705	
36.	428-ДК	Снятие светильников СМ-1КМ освещения моторного пульта и трансформатора ТР-50	0104-0704	
37.	436-ДК	Замена ушкового болта на цилиндрах управления новоротом переднего шасси	0104-0901	
38.	439-ДК	Исключение возможности появления трещин на нижнем поворотном хомуте пер. ноги шасси	0104-0901	
39.	444-ДК	Введение дренажных отверстий для стока влаги из внутренних	0106-0704	

1	2	3	4	5
		коробов Ф-1		
40.	445-ДК	Нанесение надписи определения количества итоговых и установочных трафарета	0104-0710	
41.	449-ДК	Установка скоб на узлы крепления разделителя потока	0104-0905, 1105-1606, 1608-2010	
42.	452-ДК	Изменение контровки гидравлических разъемов 991АГ гидро-систем на двигателе	0104-0607, 0609-0701	
43.	453-ДК	р.1. Усиление шп. 41 фюзеляжа (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0602-0905	600 пол.
44.	453-ДК	р.2. Доработка заднего зализа (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0602-0905	600 пол.
45.	453-ДК	р.3. Доработка каркаса агрегатов крыла и замена титановых болтов на стальные (с б.620-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ с вкл.1)	0104-1102	1500 пол.
46.	456-ДМ	Замена приёмников полного давления ППД-1 на ППД-1М (с бюл. 832ДК)	0104-0810	
47.	460-ДК	Введение отключения ламп СМИ-2КН при и открытии грузового люка	0104-0610	
48.	465-ДК	Замена материала переходника на цилиндре управления тормозными щитками	0104-0610	
49.	466-ДК	Усиление конструкции Ф-4 по шп. 90, 92, 93 /с вкл.1,2,3,4/	0104-1005	2500 пол.
50.	467-ДК	Замена резиновой трубки на покрытие из термопласта иа тресе прорывателя потока	0104-0710	
51.	468-БДГ	Замена болтов в соединении раскосов с траверсной носовой ноги шасси	0602-1610	2000 пол.
52.	470-ДК	Проверка состояния фиксации бронзовой втулки на траверсах гл. ног шасси	0601-0807, 0901-0903	
53.	472-ДК	р.1. Увеличение концентрации огнегасящего состава в высотном отсеке	0104-0910	
54.	472-ДК	р. 2. Изменение установки датчиков сигнализации о пожаре в носке СЧК	0104-0910	
55.	473-ДК	Установка скобы для зацепления карабинов парашютов в кабине штурмана	0104-0910	
56.	474-ДК	Измерение режима работы табло «Проверь угол стабилизатора»	0104-1610	
57.	475-ДК	р.1. Доработка нижнего профиля отражателя между шп. 71-73 в	0104-0701, 0703-0710	

1	2	3	4	5
				4
				5
				4
		Ф-3		
58.	475-ДК	р.2. Снятие острых кромок на профилях, установленных на балках шп. 14	0104-0710	
59.	475-ДК	р.3. Установка болтов с разворотом на 180 градусов по шп. 71 и 76	0104-0710	
60.	476-ДК	Замена ВС-25 ТВ в РУ-28 и предохранительной чашки	0104-0710	
61.	483-ДК	Доработка механизма фиксации замков крышки плота ПСН6А (с б. 832-ДК)	0104-0607, 0609-0709, 0801-0802, 0808, 0901-0910	
62.	488-ДК	Р.1. Увеличение длины РУД-2 и 3 двигателей	0104-0601, 0604-1010	
63.	488-ДК	Р.2. Введение цифровой маркировки РУД и рычагов останова	0104-0601, 0604-1010	
64.	488-ДК	Р.3. Введение надписи «Работа» на крышке останова	0104-0601, 0604-1010	
65.	488-ДК	Р.4. Изменение цвета рукояток РУД	0104-0601, 0604-1010	
66.	489-ДК	Установка накладных лент на нижней обшивке сотовых панелей закрылков СЧК и ОЧК (с б. 832-ДК)	0104-1004	
67.	490-ДК	Замена трафаретов по стояночному обжатию основных ног шасси	0101-0905	
68.	497-ДК	Введение упорной пластины для предохранения микровыключателя включения питания обогрева форточек от разрушения	0106-0405	
69.	498-ДК	Исключение возможности отказа генератора ВСУ вследствие пробоя диодов ротора генератора (с б. 832-ДК)	0104-0910	
70.	501-ДК	Замена трафарета швартовки платформ совместно с бюл. 832-ДК	0104-0810	
71.	504-ДК	Замена микровыключателей верхнего аварийного люка экипажа	0104-0905	
72.	505-ДМ	Введение сумки для заглушек полного и статического давления	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1010	
73.	506-ДК	Улучшение герметизации люков обтекателя стабилизатора	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1010	
74.	507-ДК	р.1. Приведение графика установки стабилизатора в зависимости от центровки изделия (с б. 1350-БДП)	0104-2710	
75.	507-ДК	р.2. Обеспечение совмещённого режима работы «ИЛС-ВОР» и введение раздельного включения, отключения полуккомплектов	0104-0802, 0901-0910	

1	2	3	4	5
				5
				5
		КУРС-МП-2 (с б. 1350-БДГ)		
76.	509-ДК	Изменение покраски задних панелей пилонов	0104-1010	
77.	510-ДК	Введение дренажных отверстий для исключения скапливания конденсата	0104-0910	
78.	512-ДК	Введение отверстий диам. 0,5 мм в клапанных коробках в линии подкачки топлива к основному насосу двигателя (с б. 832-ДК)	0106-0607, 0609-0701, 0703-0709, 0801-0802, 0808, 0901-0904	
79.	517-ДК	Проверка приспособления для снятия и подъёма двигателя	0104-0707	
80.	522-ДК	р.1. Замена кольца на центральных десантных сидениях	0104-0907	
81.	522-ДК	р.2. Изменение конструкции створок и устранение заедания упоров (с вкл.1)	0104-0607, 0609-0610, 0702-0707, 0709, 0801-0802, 0804-0809, 0901-1102, 1104-1204	
82.	524-ДК	Повышение надёжности работы одноступенчатого ограничителя улов отклонения РН	0104-0210	
83.	525-ДК	Замена кареток хвостового звена закрылка на усиленные	0104-0607, 0609-0610, 0702-0709, 0801-0802, 0901-1110	до 1200 посадок
84.	526-ДК	Усиление антенн АШС-ГМ, МШС-ГДМ	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1110	
85.	527-ДМ	Установка аппаратуры МАРС-БМ (с б. 1350-БДГ)	0603-0603, 0902-0905	
86.	530-ДК	Улучшение контровки заглушек под болты крепления УБД	0106-0802, 0805, 0807-0808, 0901-1102	
87.	532-ДК	Замена светофильтра на панели правого лёгчика в табло «Включи форсаж»	0104-1010	
88.	535-ДК	Введение обогревателя подъёмника стабилизатора (с б. 832-ДК)	0306-1205	
89.	536-ДМ	Установка системы СОС «ВЕКТОР»	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
90.	541-ДК	Замена качалок в приспособлении упорном (при наличии приспособления)	0602-0603, 0902-0905	
91.	542-ДК	Устранение попадания влаги в ШР. эл. механизма подъёмника стабилизатора МУС-ЗП-ТВ	0104-0910	
92.	547-ДК	Защита датчика ДРТМС-10Г от попадания влаги	0104-0601, 0604-0802, 0805,	

1	2	3	4	5	6
			0901-1004		
93.	548-ДК	Устранение трещин задней коробки роллганга у 17-й балки рамплы	0104-0908		
94.	549-ДМ	Изменение конструкции и места установки вешалки для одежды экипажа	0104-0610		
95.	551-ДК	Замена заглушек приёмников статического давления	0104-1110		
96.	552-ДК	р.1. Устранение возможности упирания эл. жгута о края канавок под эл. жгуты к ЭЦН (с б. 832-ДК)	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1104		
97.	552-ДК	р.2. Устранение касания жгута о ребро профиля в районе 29 шп. (с б. 832-ДК)	0104-1104		
98.	555-ДК	Замена вертикальной оси кардана каретки рельса 1 основного звена закрылка СЧК	0104-0802, 0805, 0808, 0901-0905		
99.	556-ДМ	Замена кронштейнов системы управления двигателями на усиленные	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1110		
100.	558-ДК	р.1. Введение сектора для ориентации кареток кабеля управления эл. тельферами	0104-1204		
101.	558-ДК	р.2. Замена материала кареток кабеля управления эл. тельферами	0104-1310		
102.	558-ДК	р.3. Замена трафарета расположения гнёзд в монорельсе П1158	0104-0910		
103.	559-ДК	Обеспечение отключения питания систем СПУТ4-1, РТМСВ7-25АТ и ИВ-200	0104-1110		
104.	560-ДК	Перестановка плафонов подсвета замков основного шасси	0104-0907, 0909-1110		
105.	561-ДК	Исключение попадания воды в Ф-2 через жалюзи вентиляции грузовой кабины	0104-0810		
106.	565-ДК	Замена патрубков подвода воздуха ВВР-2217Т на усиленные	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1207		
107.	570-ДМ	р.1. Установка окна в нише переднего шасси для осмотра замка носового шасси	0104-1204		
108.	570-ДМ	р.2. Установка смотрового прибора для наблюдения за стабилизатором	0104-1210		
109.	571-ДК	Доработка кия и РН под установку демпфера	0104-1110		
110.	574-ДК	Подрезка стойки шп.82 для обеспечения демонтажа и монтажа	0104-0802, 0808, 0901-1010		

1	2	3	4	5
				7
		тяги управления РВ		
111.	576-ДК	р.1. Замена тройников для защиты жгутов на основных стойках шасси (с б.832-ДК)	0104-1210	
112.	576-ДК	р.2. Замена проводов в осях колёс основных стоек шасси (с б. 832-ДК)	0104-1210	
113.	579-ДК	Установка блоков 5747Т, БА-137 и коробки реле «81» на амортизаторы (с б. 832)	0104-1210	
114.	580-ДК	Обеспечение обдува блока КПЗ-28А	0104-0909	
115.	583-ДК	Устранение растрескивания резиновых грубок осушительной системы стекол	0104-1110	
116.	587-ДК	Обеспечение плотной посадки хвостовика шестерни редуктора	0501-0802, 0901-1110	
117.	588-ДК	Оборудование места под установку лентопотяжного механизма МЛП-14-6	0301-1102	
118.	589-ДК	Замена изоляционных шайб в местах установки диодов Д-23	0104-1204	
119.	590-ДК	Замена кронштейнов крепления плафонов ПС-45 освещения отсеков	0104-1204	
120.	591-ДК	Изменение схемы внешних соединений системы МСП-64-2 для исключения искажения записей	0301-1010	
121.	594-ДК	Установка распорной втулки для исключения поворота вентилятора ДВ-302Т (с б.832-ДК)	0104-1010	
122.	595-ДК	Замена материала кулачка и ролика в системе управления тормозными щитками	0104-1207	
123.	597-ДК	р. 1. Доработка углового кожуха под установку предохранительных ремней	0602-0603	
124.	597-ДК	р.2. Установка предохранительных ремней у входных дверей	0602-0603	
125.	598-ДК	Замена резиновых прокладок на паронитовые в ПОС воздушных заборников двигателей	0104-1207	
126.	601-ДК	Устранение самопроизвольного открытия створок переднего шасси	0104-0910	
127.	605-ДК	Обеспечение совмещения рисок на корпусе и роторе датчика обратной связи стабилизатора	0104-0601, 0604-0709, 0801-0802, 0808, 0901-1010	

1	2	3	4	5
				8
128.	607-ДК	Уточнение информации о назначении АЗСов в РУ-23, РУ-24, (с 6.832-ДК)	0104-1110	
129.	611-ДК	Перегулировка стрелы прогиба механизма управления гермостворкой и замена крюков гермостворки /с вкл. 1/	0104-0802, 0901-1410	
130.	612-ДК	Изменение способа контровки болтов крепления крышки контейнера плота	0104-0802, 0805, 0808, 0901-0905	
131.	613-ДК	Усиление рамы 26 обтекателя шасси в местах крепления кронштейна навески	0104-0210	
132.	615-ДК	Введение дренажного отверстия в каркасе крышки нижнего аварийного люка	0104-0106, 0201-0601, 0604-0607, 0609-0703, 0703-0705	
133.	616-БДГ	Замена гайки и шайбы на нижнем поворотном хомуте переднего шасси	0104-1410	3000 пол.
134.	617-ДК	Восстановление воздухозаборного канала двигателя в случае ослабления и выпадания заклепок	0104-1304	
135.	618-ДК	Введение контровки болтов и шарнирного соединения рамы аварийного выхода 2	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1207	
136.	620-ДК	Дополнение к ряду бюллетеней	-	
137.	622-ДК	Изменение порядка работы створок грузолюка (с вкл. 1 и 2 и б. 1350-БДГ)	0104-0104, 0106-1602	
138.	624-ДК	р.1. Контроль размера 31,6 мм вылета рельсов дефлектора 10 и 11 закрылка СЧК	0106-0802, 0805, 0808, 0901-1103	
139.	624-ДК	р.2. Установка упоров на рельсах дефлектора 10 и 11 ОЧК и 3,4,5 СЧК	0104-0802, 0805, 0808, 0901-1304	
140.	625-ДМ	Замена системы СВС-ПН-15-6 на СВС-ПН-15-6 серии 2 /с б. 832-ДК/	0104-1101, 1103-1107	
141.	628-ДК	Усиление узлов навески гермостворки до достижения 2000 пос. /с б. 1350-БДГ/	0104-1410	2000 пол.
142.	629-ДМ	Доработка Г.К. 1:10	-	
143.	630-ДК	Усиление обтекателей рельсов закрылков СЧК и ОЧК (с б. 1350-БДГ и 832-ДК)	0104-0607, 0609-0709, 0801-0804, 0806-1304	
144.	631ДК	р.1. Перенос скобы на раме прерывателя потока для включения	0104-1210	

1	2	3	4	5
				9
145.	631-ДК	прибора КП-23-23 р.2. Установка графаретов по нагрузке универсальных контей- неров	0901-1110	
146.	633-ДМ	Доработка наземного оборудования (кронштейна для подъёма гл. ног шасси)	-	
147.	635-ДМ	Введение риска на механизме управления двигателями для ре- гулировки автомата тяги	0603-1207	
148.	636-ДК	Устранение коррозии вала створки воздухозаборника отсека ТА-6А	0104-1404	
149.	637-Р	Рекомендации по ремонту воздухозаборного канала двигателя в случае выпадания заклёпок	0104-1206	
150.	639-ДК	Замена муфт в топливной системе	0104-1207	
151.	646-ДМ	Исключение обрыва проводов в 4-х контактном гнездовом п/разъёме из к-та СПУ	1105-1204	
152.	648-ДК	Усиление патрубков чехлов топливных трубопроводов в пило- нах	0104-0106, 0201-0602, 0604- 1204	
153.	649-ДК	Усиление гермоотсека передней ноги шасси	0101-1510	6000-7000 пол.
154.	650-ДК	Доработка монтажа СКВ	0602-0603, 0902-0905, 1103- 1104, 1108, 1201-1204	
155.	651-Р	Ремонт трещин и установка балансировочных грузов на элоро- нах (с б.1350-БДГ)	0602-1510	
156.	652-ДК	Усиление элеронов с введением новой системы стопорения (с вкл. 1,2 , 832-ДК и 1350-БДГ)	0106-0607, 0609-0902, 0904- 0904, 0906-1509	1400 пол.
157.	653-ДК	Установка штормы в проёме между техотсеком и кабиной эки- пажа	0602-0603, 0902-0905, 1103- 1104, 1108, 1201-1204	
158.	654-ДК	Установка стальных втулок для устранения выработки отвер- стий в стойках траверсы перед. ноги шасси	0104-0601, 0604-0907, 0909- 1404, 1406-1407, 1409-1410	
159.	655-ДК	Замена опорных пластин на заднем торце ramпы под К.В. и упоры средней створки на съёмнике.	0105-0207, 0209-0902, 0904- 1207, 1209-1305, 1308-1405, 1408-1410	
160.	656-ДК	Усиление заливов крыла (с вкл. 1)	0104-1810	
161.	659-ДМ	Введение ограждения сеток между шп. 56-66	0602-0603, 0902-1204	

1	2	3	4	5
				10
162.	661-ДМ	Введение разделительных шторок для устранения обдува холдным воздухом от верхних вентиляционных коробов членов экипажа	0104-1207	
163.	663-ДК	Герметизация периметра пластин металлизации, установленных на крыльках, предкрылках (с б. 1350-БДГ)	0104-0802, 0901-1204	
164.	664-ДК	Установка теплоизолирующей шторы, отделяющей рампу от груз. кабины в санитарном варианте (с б. 1329-БДГ и 1350-БДГ)	0104-1402	
165.	665-ДК	Защита подкилевой жесткости со стороны кили между шп. 74-86 от возможной коррозии при попадании влаги	0104-1302	
166.	666-ДК	Замена болтов крепления кронштейнов цилиндров складывающегося подкоса по шп. 39 - 47 (с б. 832-ДК)	0104-1310	1000 пол.
167.	667-ДК	Замена трубопроводов СКВ в линии кольцевания на усиленные (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0106-1410	2000 л. час. 1000пол.
168.	668-ДК	Замена материалов рельсов форточки для устранения наката и увеличения прочности (с б. 832-ДК)	0902-1610	
169.	669-ДК	Замена трансформаторов в системе ПОС хвостового оперения (с б. 832-ДК)	0104-1110	
170.	670-ДК	Усиление окантовки нижнего аварийного лока между шп. 9-11	0104-1310	2500 пол.
171.	671-ДК	Р.1. Установка демпфера СД-18 в системе Р.Н.	0106-1404	
172.	671-ДК	Р.2. Доработка кронштейна 1.7601.3404.510.000	0106-1404	
173.	672-ДК	Устранение возможности ложной сигнализации от СДУ в результате замерзания конденсата	0106-1304	
174.	674-ДК	Замена болта и введение контрольной шайбы крепления ролика на кронштейнах монорельсов СЧК и ОЧК	0101-1504	
175.	675-ДК	Устранение излома троса плота ПСН-6А	0104-1510	
176.	677-ДК	Замена заслонок 4149Г на заслонки с усиленными корпусами 4149ТМ в высотном отсеке СКВ (с б. 1266-БДГ и 832-ДК)	0104-1401	
177.	679-ДМ	Снятие антенны 2 диапазона изделия 023М лит. «ЗДХ»	0104-1502	
178.	684-ДМ	Установка таблицы поправок в КУС 730/1100 на пульте АДО (с	0106-1310	

1	2	3	4	5
				11
179.	686-ДК	б. 832-ДК) Замена сигнализатора обледенения СО-2ИЛ на ИСО-16 (с б. 832-ДК)	0104-1401	
180.	687-ДК	Замена компенсаторов в линии отбора воздуха от двигателей (с б. 968-ДК)	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104	2000 л. час.
181.	688-ДК	Замена усилителя УМЧ с настройкой на температуру выдачи сигнала «отказ бустерной системы» 80°	0104-1505	
182.	689-ДК	Усиление соединения качалок в узле стопорения РВ	0104-1410	1200 пол.
183.	691-ДК	Устранение ложного захвата глассады в положении галетного переключателя режимов «Курс»	0104-1107	
184.	695-ДК	Устранение возможности повреждения эл. проводов, подключающих к указателям топливометров УТО2К-1, УТО2К -2	0106-1304	
185.	697-ДМ	Включения АЗС для обеспечения записи кренов с указателей КПН системой МСРП-64	0603, 0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204	
186.	698-ДК	Устранение возможности появления трещин в волноводном тракте КП-3А (с б. 832-ДК)	0104-1201, 1203-1207	
187.	700-ДК	Сверление дренажных отверстий на обтекателях рельсов закрывков (с б. 832-ДК)	0104-1308	
188.	702-ДК	Усиление стыка ободов шп. 39 и 47 по стрингеру 24	0104-1510	4000 пол.
189.	703-ДК	Усиление крепления панелей фюзеляжа с ободом шп. 41 в зоне стрингера 11	0104-1510	2100 пол.
190.	704-ДК	Введен. бронзовых втулок по отверстиям кронштейнов крепления гидроцилиндров управления боковыми створками г/люка (с б. 996-ДК)	0101-1510	
191.	706-ДК	Замена 4-й секции носка киля	0104-0802	
192.	708-ДК	Повышение надёжности фиксации створок переднего шасси в закрытом положении (с б. 832-ДК)	0602-1504	
193.	709-ДК	Доработка системы стопорения рулей и элеронов	0104-0901, 0906-1510	
194.	710-ДМ	Установка изделия С-3М /с б. 1191-ДМ/	0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204, 1402-1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602,1805	
195.	718-Э	Изменение ИТЭ		
196.	720-Э	Изменение ИТЭ		

1	2	3	4	5
				12
197.	724-Э	Изменение ИТЭ		
198.	725-Э	Изменение ИТЭ		
199.	728-Э	Изменение ИТЭ		
200.	729-Э	Изменение ИТЭ		
201.	731-Э	Изменение ИТЭ		
202.	732-Э	Изменение ИТЭ		
203.	736-Э	Изменение ИТЭ		
204.	737-Э	Изменение ИТЭ		
205.	749-Э	Изменение ИТЭ		
206.	755-БЭГ	Изменение ИТЭ		
207.	757-Э	Изменение ИТЭ		
208.	762-ДК	Замена втулок в местах подсоединения шарнира с цилиндрами и осью на гл. ногах шасси на втулки с буртами (с вкл.1)	0104-1404	
209.	763-ДК	Замена стекол ТСК-079, ТСК-077 на ТСКО77М, ТСКО79М фонарей пилотов и штурмана (с б. 832-ДК)	0104-0607, 0609-1610	
210.	767-ДК	Введение отражателя для предотвращения западания троса ле-бёдок	0104-1210	
211.	770-ДК	Введение надписей на аварийных проёмах	0104-1302	
212.	772-ДК	Установка системы защиты ТА-6А с использованием блоков СОТ-2 (с б. 832-ДК)	0104-1810	
213.	774-ДК	Изменение конструкции серьги замка открытого положения средней створки грузолока	0106-1607	
214.	775-ДК	Замена материала кронштейнов жесткости под качалку входной тяги правого РВ (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0104-1710	
215.	777-ДК	Замена обратных клапанов 990-5-14 в линии нагнетания гидро-системы	1001-1308	
216.	778-ДК	Замена блока КВ на МКВ-46 на подъёмнике в системе управления стабилизатором	0306-0802, 0901	
217.	779-ДК	Усиление переднего лонжерона ОЧК у оси разъёма и усиление панелей в зоне отверстий на дренажные трубки	0104-1604	2500 пол.
218.	781-ДК	Перекомпоновка жгутов для предотвращения повреждения при погрузке крупногабаритных ящиков и контейнеров	0602-1410	
219.	784-ДК	Введение дополнительного крепления трубопроводов ПОС в	0104-0602, 0604-1606, 1608-	

1	2	3	4	5
			1710	13
220.	785-ДК	воздухозаборниках двигателей и замена безгофровой муфты на одногофровую	0104-1304	
221.	788-ДК	Обеспечение герметичности клеммовых колодок системы по-жаротушения	0701-1301	
222.	789-ДК	Замена реле времени ТВЕ-101В-2С выпуска 1977 г. на реле ТВЕ-101В-2С более позднего выпуска (с б. 832-ДК)	0104-1106, 1108-1207	
223.	790-ДК	Улучшение температурного режима и введение дополнительной подачи воздуха в Ф1 (с б. 790-ДК)	0104-1710	
224.	790-ДК	р.1. Введение теплоизоляции трубопроводов СКВ от смешительных кранов до блок (с вкл. 1 и б. 789-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ)	0104-1710	
225.	790-ДК	р.2. Замена влагоотделителя 2394Т на 5292 (с вкл. 1 и 2, б. 832-ДК и 1350-БДГ)	0104-1710	
226.	790-ДК	р.3. Обеспечение герметичности между коробом вентиляции и распределительной панелью штурмана (с вкл. 1, б. 832-ДК и 1350-БДГ)	0104-1710	
227.	790-ДК	р.4. Введение обдува блоков К-76 на земле при неработающей системе СКВ с помощью вентиляторов 5617 (с вкл. 1 и 2 ; б. 789-ДК, 832-ДК, 1350-БДГ)	0104-1705	
228.	793-ДМ	Доработка маслозаправочной трубки в связи с заменой турбо-холодильника	0104-1704	2100 + 100 пол.
229.	794-ДК	Замена шкворней на усиленные в системе управления хвостовым звеном закрылка СЧК и ОЧК	0106-1705	
230.	795-ДК	Установка защитного ограждения качалок управления	0104-1910	
231.	800-ДМ	р.1. Замена плафонов ПС-62 на ПС-62У	0106-1107	
232.	803-ДК	р.2. Разовый осмотр кронштейнов плафонов ПС-62	0910, 1005-1007, 1505-1506, 1010, 1110, 1205-1207, 1209, 1308, 1405, 1409	
233.	804-БДГ	Проверка и устранение зазора в сочленениях корневой нервюры и передней балки стабилизатора (с б. 832-ДК)	0602-0603, 0902-1602	
234.	806-ДК	Введение сигнализации по контролю АТ	1308-1405, 1408-1510	
		Замена подвижных соединений шарнирной проводки по подкормкам ГЛ. шасси		

1	2	3	4	5
				14
235.	807-ДК	Замена трубопроводов линий всасывания гидросистемы на двигателях и пилонах	0104-1907	
236.	808-ДК	Замена шлангов подвода жидкости к цилиндрам тормозных щитков (с б. 832-ДК)	0104-1710	
237.	813-ДК	Замена карты контрольной проверки изделия	0104-1710	
238.	815-ДМ	Установка графарета швартовки грузов на рампе /с вкл. 1/	0104-1610	
239.	816-ДК	Устранение затемнения сидением сопровождающих сигнальных табло «Выход»	0902-1508, 1510-1804	
240.	817-ДК	Обеспечение осевого перемещения коллекторов ПОС в предкрылке /с б. 441-ДК/	0104-0710	
241.	819-ДК	Осмотр и замена деталей из магниевых сплавов и нанесение герметика	04104-0707, 0709-0804, 0806-1104, 1107, 1109, 1111-1204, 1206, 1208, 1301-1303, 1305-1710	
242.	822-ДК	р.1. Замена проводов в осях колёс главных стоек шасси (с б. 832-ДК)	1301-2210, 2601-2605	
243.	822-ДК	р.2. Введение доп. крепления эл. жгута для устранения возможности разрушения ШРОВ датчиков УА-54 (с б. 832-ДК)	1301-2210, 2601-2605	
244.	825-ДК	Замена фланцев насосов ЭЦН-333М на усиленные между 7-9 НК СЧК и 27-28 НК ОЧК (с б. 832-ДК)	0104-0902, 0904-0904, 0906-1510	2500 пол.
245.	826-ДМ	Введение зашивки для защиты трубопроводов «Статики» и «Динамики» и обдува стекол в кабине штурмана.	0602-0603, 0902-0905, 1103-1104, 1201-1204, 1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602	
246.	827-БУГ	Изменение расположения поправочных графиков у левого лётчика	0602-1602	
247.	829-ДК	р.1. Усиление упоров управляющих кареток дефлекторов закрывков по рельсам 1,4,5,7 (с вкл. 2,3)	0106-1804	
248.	829-ДК	р.2. Осмотр тяг хвост. звеньев закрывл. на отсутствие люфта наконечника (с вкл. 2)	0106-0607, 0609-1804	
249.	829-ДК	р.3. Повышение надёжности крепления оси стакана тяги управления створкой предкрылка	0106-1710	
250.	829-ДК	Р.4. Разовый осмотр механизма раздвижки звеньев закрывков	0106-1804	
251.	830-ДК	Разовый осмотр управления предкрылками (с б.832-ДК)	0106-1603, 1607, 1701	

1	2	3	4	5
				15
252.	831-ДК	Замена кожухов рельсов предкрылков СЧК и ОЧК на усиленные (с б. 832-ДК)	0101-1802	
253.	832-ДК	Дополнение к бюллетеням	-	
254.	833-ДК	Введение дополнительного дренажного отверстия в каркасе крышки нижнего аварийного люка	0104-1607	
255.	837-ДК	Усиление ложементов для перевозки длинномерных грузов	1409-1602	
256.	838-ДК	Введение ограничителя скорости подачи топлива в конце заправки	0104-1506, 1508-1605, 1607-1607	
257.	839-ДК	Введение сигнальных ламп контроля регулировки КВ закрылков в крайних положениях и перерегулировка предкрылков (с б.832-ДК)	0104-1506, 1508-1605, 1607-1701	
258.	841-Э	Уточнение ИТЭ	-	
259.	843-Э	Уточнение ИТЭ	-	
260.	847-Э	Изменение ИТЭ	-	
261.	849-Э	Изменение ИТЭ	-	
262.	850-Э	Изменение ИТЭ	-	
263.	852-Э	Изменение ИТЭ	-	
264.	854-Э	Изменение ИТЭ	-	
265.	864-Э	Изменение ИТЭ	-	
266.	865-Э	Изменение ИТЭ	-	
267.	866-Э	Изменение ИТЭ	-	
268.	867-Э	Изменение ИТЭ	-	
269.	871-Э	Изменение ИТЭ	-	
270.	872-Э	Изменение ИТЭ	-	
271.	873-Э	Изменение ИТЭ	-	
272.	876-Э	Изменение ИТЭ	-	
273.	877-Э	Изменение ИТЭ	-	
274.	878-Э	Изменение ИТЭ	-	
275.	883-БЭ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1087-БЭГ
276.	884-Э	Изменение ИТЭ	-	
277.	888-Э	Изменение ИТЭ	-	
278.	895-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
279.	897-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
280.	898-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	

1	2	3	4	5
				16
281.	901-ДК	Проверка монтажа кронштейнов управления створками гл. ног шасси	0104-0110, 0202, 0209-0210, 0303-0902, 0904, 0906-1505, 1508-1510	
282.	903-ДА	Осмотр и доработка трансмиссии системы управления закрылками	0106-1510	
283.	909-ДК	р.1. Осмотр и устранение трещин на 43 шп. фюзеляжа	0104-1910	
284.	909-ДК	р.2. Усиление низа 43 шпангоута фюзеляжа	0104-1910	
285.	912-ДК	Автоматическое включение ПОС по сигналу от сигнализатора обледенения ИСО-16	0105-1910	Изм. ИТЭ по 860-Э
286.	913-ДМ	Уменьшение усилий на наружной ручке механизма открытия замков крышки контейнера аварийного плота	0104-1910	
287.	916-БУГ	Замена гаек на осях переднего шасси и введение тарированной затяжки	0602-1602	
288.	918-ДК	Замена редукторов винтовых механизмов в системе управления закрылками	0106-1804	
289.	919-ДК	Введение лючков между 16-17 и 31-33 носками на носовой части СЧК	0101-0910	
290.	923-БДГ	Изменение схемы электропитания ПОС хвостового оперения	0602-1410	
291.	931-ДМ	Введение выключателя для обеспечения уборки -выпуска шасси в случае отказа К.В. блокировки «земля-воздух»	0104-2010	
292.	932-ДК	Замена пружин подтяга двери штурмана в шахте аварийного покидания (с вкл. 1)	0104-0804, 0806-1606, 1608-1810	
293.	933-ДК	Спиливание контрящего зуба на траверсах главных ног шасси	0808-0810, 0904-1707, 1709-1904	
294.	934-ДК	р.1. Усиление 65 шпангоута фюзеляжа по достижении 2000 посадок (с вкл. 1)	0106-2010	2000 пол.
295.	934-ДК	р.2. Усиление обтекателя шасси в зоне рамы 26 (с вкл. 1)	0104-0804, 0806-2010	2000 пол.
296.	936-ДК	Замена кронштейнов фиксации рычага походного положения подтрапников	0104-1707	
297.	937-Р	Замена крышек лючков по основным звеньям закрылков (с вкл. 1)	0101-1910	
298.	940-БУГ	Замена указателя ИВ-200 на УК-688	0602-2410	
299.	941-ДК	Замена трафаретов на задних стойках главного шасси	0201, 0203-0205, 0207-0303,	

1	2	3	4	5
				17
300.	942-ДК	Усиление трансмиссии управления закрылками в центроплане с установкой срезных упоров на подъемниках №1	0305-0308, 0310-0505, 0507, 0608-0901, 0903, 0905-1910	
301.	943-ДК	Введение сигнализации отклонения руля высоты в положении + 5° (с б. 832-ДК)	0104-0309, 0401-0607, 0609-1606, 1608-2010	
302.	944-ДК	Усиление стенки переднего лонжерона ОЧК в зоне винта №5	0101-2010	2500 пол.
303.	945-ДК	Осмотр кронштейнов навески створок главного шасси (с вкл. 1 и б. 832-ДК)	0104-2110	
304.	948-ДМ	Замена реле ТКЕ 22П1Г в системе СПУ-8 на реле повышенной надежности ТКЕ22П1ГБ (при выходе из строя с б. 1350-БДГ)	0106-1505, 1602, 1707	
305.	949-ДК	Снятие КВ управления средней створкой грузопюка	0104-0607, 0609-0709, 0801-2104	
306.	950-ДК	р.1. Обеспечение зазора не менее 2 мм между штоками КВ и упором в системе замков открытого положения ср. створки грузопюка	0106-1606, 1608-2603, 2605-3105, 3107-3110	
307.	950-ДК	р.2. Замена упорных втулок и обеспечение зазоров в замках открытого положения ср. створки грузопюка (с б. 1912-БДГ)	1206-1505, 1507-1606, 1608-2110	
308.	950-ДК	р.3. Проверка регулировки механизмов КВ замков створок грузопюка	1501-1505, 1507-2603, 2605-3105, 3107-3110	
309.	951-ДК	Установка усиленных накладок, фиксирующих дверь штурмана	0104-0607, 0609-0709, 0801-0804, 0806-1606, 1608-1710	
310.	952-ДК	Усиление пружинного цилиндра стопорения руля высоты (с б. 832-ДК)	0106-0305, 0307-0804, 0806-0903, 0905-2109	
311.	953-ДК	р.1. Усиление низиннок шпангоутов 4,5,9, и установка усиленного профиля в зоне шп. 12,13 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-2210, 2601-2603	5000.1000 пол.
312.	953-ДК	р.2. Усиление обшивки в зоне шп. 6 и усиление заделки обшивки в зоне стр. 40 у шп.14-18 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-2210, 2601-2603	5000.1000 пол.
313.	953-ДК	р.3. Усиление стенки шп. 14 правого верх. угла лев. проёма под дверь (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-0607, 0609-0610, 0702-0709, 0801-0807, 0809-2210, 2601-2603	5000.1000 пол.
314.	953-ДК	р.4. Усиление обшивки нижней панели фюзеляжа в зоне шпангоута 18 (с вкл.1,2,3,4,5)	0104-0607, 0609-0709, 0801-1810	5000.1000 пол.
315.	954-Э	Установление ресурса рулевым винтам с 06 выпуска с 01.01.77-1000 ч.		

1	2	3	4	5
				18
316.	955-ДК	Усиление балок 7 и 8 шпангоутов фюзеляжа (с вкл. 1)	0410-2209, 2601-2603	3000 пол.
317.	961-ДК	Замена хвостовой части и боковин верхнего обтекателя стабилизатора (с вкл.1)	0104-1210	
318.	964-ДК	Замена болтов крепления узлов навески на гермостворке	0104-2010	2500 пол.
319.	968-ДК	Замена компенсаторов в линии отбора воздуха от двигателей для продления ресурса	0602- 0603, 0902-0903, 1103-1104	3200 л. часов
320.	970-ДК	Разовый осмотр состояния диафрагмы г/аккумуляторов 445553-0 и замена на новые (из обменного фонда) (с б. 832-ДК)	0602, 0902-0903, 0905, 1103-1104, 1202-1203, 1409, 1509	
321.	973-ДМ	Изменение питания датчика обратной связи в блоке ИМАГ из ком-та САУ-1Т-2Б	0104-2104	
322.	974-ДМ	Вынос сигнализаторов СДУ топливной системы с лонжеронов на конструкцию носков и хвостиков крыла (с б. 1350-БДГ и 832-ДК)	0104-2104, 2106-2210, 2601-2603	
323.	975-ДК	Проверка установки профилей 1.7601.0810.100.043 на входных дверях	0104-1904, 1906-1910	
324.	977-ДК	Замена клапанов централизованной заправки топливом (с б. 832-ДК)	0104-2204, 2601-2602	
325.	981-ДК	Усиление каркаса нижней носовой части обтекателей шасси	0104-2310,2601-2604	
326.	982-ДК	Замена концевых выключателей на стойках главных ног шасси (с б. 832-ДК)	0203-0607, 0609-0709, 0801 - 2010, 2102-2310	
327.	983-ДК	Установка усиленного обтекателя дренажной трубы системы дренажа топливных баков	0103-2206,2208-2210	
328.	985-ДК	Осмотр винтов подёмников в системах управления за-крылками, предкрылками стабилизатором	0106-2101	
329.	986-ДК	Разовый осмотр и замена валов трансмиссии управления пред-крылками	0106-1904	
330.	987-БУГ	Замена расходомера топлива РТМС 87-25 АГ на РГ2-ЗК	0602-2410	
331.	989-ДК	Установка защитного кожуха на кабели системы КП-2	0902-1204	
332.	991-ДК	Введение дополнительных лючков на предкрылках СЧК и ОЧК	0101-2410,2601-2605	

1	2	3	4	5
				19
333.	992-ДМ	Доработка системы речевой информации РИ-65 (с б.1350-БДГ л. 1)	0104^2310,2601-2602	
334.	994-БУГ	Перестановка приёмника температуры П-1 из г/бака на вход в радиатор для замера температуры жидкости	0602-2306	
335.	998-ДМ	Разрешение на использование БКК-18	0602-0603,0901-2009	
336.	999-ДК	Введение дренажного отверстия на стенке шп. 11 и контрольного лючка в отсеке Ф-1	0104-2410,2601-2604	
337.	1001-БДГ	Введение пятиминутной задержки автоматического отключения ПОС хв. оперения по сигналу сигнализатора интенсиметра ИСО-16 (по сер.1907 с б. 912-ДК)	0602-2410	
338.	1002-ДК	Отключение ШРов от указателей температуры ПОС воздушных хозаборников СУ.	0104-1606, 1608-2207	
339.	1003-БДГ	Снятие контроля за температурой воздуха, поступающего на обогрев воздухозаборника двигателя	0602-2410	
340.	1004-ДК	Устранение пробуксовки фрикционной пары в редукторах системы управления спойлерами и стабилизатором	0602-2603	Доп.1353-БДГ
341.	1005-ДК	Установка защитного кожуха на приёмник П-77 в пилонах	0104-2310,2601-2604	Изм. ИТЭ по б.1039-Э
342.	1006-ДК	Введение дополнительного контроля и осмотра монтажа труб СКВ	0104-2010	
343.	1008-БУГ	р.1. Подготовка места установки станции Р-861	0602-0905	Изм. ИТЭ по
344.	1008-БУГ	р.2. Замена изд. Р-851 на изд. Р-861	0602-0905	
345.	1009-ДК	Изменение регулировки механизма открытия гермостворки	0104-1606, 1608-2208	
346.	1010-ДК	Замена клапанов обратных 990-5-10	2601.2602	
347.	1011-ДК	Замена пружинных стоек сервокомпенсаторов РН и элеронов	0101-1607	
348.	1012-БУГ	Установка унитаза со сливной ёмкостью УК-2-1 и панели слива ПС-2 (с вкл. 1)	0902-2410	Изм. ИТЭ по б.1079-БЭГ
349.	1013-ДК	Замена панелей дросселей холостой прокачки насосов на усиленные	0104-2410,2601-2603,2605	
350.	1016-ДК	Уменьшение осевых зазоров в узлах шлицшарниров гл. ног шасси (с б. 832-ДК)	0101-2310,2601-2603	

1	2	3	4	5
				20
351.	1017-ДК	Замена эл. магнитных переключателей 4038 на 6063 в системе ограничения расхода воздуха воздуха СКВ	0104-1304, 1306-1610	
352.	1018-ДК	Исключение непреднамеренного нажатия кнопки «Аррети-роваание ЦГВ»	0104-0709,0801-1510	
353.	1019-ДК	Защитное покрытие пазов кронштейна навески пружинного цилиндра механизма открытия и закрытия дверей	1801-2205	
354.	1020-БУГ	Установка кнопки отключения автомата тяги на центральном пульте лётчиков	0603-2410	Изм. ИТЭ по Б.1149-БЭГ
355.	1022-Р	р.1. Ремонт элементов каркаса обтекателей рельсов за-крылков (с б. 1350-БДГ)	0101-2610	Изм. ИТЭ по Б.1329-БЭГ
356.	1022-Р	р.2. Ремонт рельсов отклоняемой части обтекателей за-крылков (с б. 1350-БДГ)	0101-0206, 0208-1006, 1008-1110, 1202-3006, 3008-3104,	
357.	1023-ДК	Устранение деформаций и среза окантовок подтрапников	0104-1310	
358.	1025-ДК	Осмотр кронштейнов крепления гидроаккумуляторов	0104-1606, 1608-2102	
359.	1026-ДК	Замена окантовок и жалюзи (левые) пилонов	0101-2310,2601-2605	
360.	1027-ДК	Замена противооборочных тормозов и установка концевых вы-ключателей в системе управления закрылками (с вкл. 1,2 и б. 832-ДК)	0101-2603,2605-2606	Доп.1345-БДГ
361.	1028-ДК	Увеличение надёжности работы системы СПУГ-4-1 (с б. 832-ДК, 1350-БДГ)	0101-2207,2601	
362.	1039-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	кб.1722-БЭ
363.	1040-Э	Изменение ИТЭ	-	К б. 1082-ДК
364.	1058-Э	Изменение ИТЭ	-	К 6.507-ДМ, 1111 ДМ
365.	1079-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К6.1012-ДК
366.	1081-ДК	Замена некондиционных тяг 1.7601.0861.700.001/002 управле-ния крышками лючков загрузки ленты на боковых створках гру-золюка	1905-2004	
367.	1082-ДК	Введение диодных искрогасящих контуров в схеме управления стабилизатором (с б. 832-ДК)	0104-2410,2601-2603	Изм. ИТЭ по б. 1040-Э

1	2	3	4	5
				21
368.	1085-ДМ	Изменение технологического разъёма нижней ленты по стыку центроплан СЧК и введение на ленте дренажных отверстий	0104-2410	Изм. ИТЭ по 6.1581-БЭГ
369.	1087-БД	Замена профиля герметизации на переднем торце рампы (с б. 1350-БДГ)	0602-0902, 0905-2303	Изм. ИТЭ по 6.883-Э, 1035-БЭ, 1220-БР
370.	1088-БД	Замена т/провода отбора воздуха на усиленный и замена трубопровода охлаждения компенсатора на шланг (с б. 1781-БДГ)	0602-2410	
371.	1090-ДК	Замена профилей крепления блока «ГНОМА» из к-га КШ-76 на усиленные (с б. 832-ДК)	0104-2610	
372.	1091-ДК	Исключение перепутывания проводов 12х160 в системе ПОС хвост, оперения	1501-2307	
373.	1092-ДМ	Замена командного прибора 5378Т с жёлтой полосой на прибор 5378Т с герметичными контактами(с б. 832-ДК)	0104-2210	Изм. ИТЭ по Б.1039-Э
374.	1106-ДК	Замена крышек люков -лазов по центроплану, СЧК и ОЧК на усиленные (с б. 1350-БДГ)	0602-2410	Изм. ИТЭ по Б.1054-Э
375.	1108-ДК	Обеспечение связи системы РСБН-7С с САУ-1Т-2Б по нагрузке	0104-2104, 2106-2109, 2201-2305, 2601	
376.	1111-БУГ	Исключение световой сигнализации ГОТК-2 на селекторе РТС в режиме ИЛС-ВОР изд. КУРС-МП	1103-2410	
377.	1113-БД	Изменение схемы связи СВС-1-72-1В с РСБН-7С	2302-2410	
378.	1115-БД	Снятие ограничительных упоров для втулок на щеках и кронштейнах крепления цилиндров управления поворотом колес носовой ноги (с вкл. 1)	0107-2410, 2506, 2508-2510	
379.	1116-БУГ	Замена СГШ-2К на СШП-2Ж на панели управления обогрева сте-ко.1 «12 А»	0902-2410	
380.	1120-БД	Исключение контроля механизма тангажа на маршруте САУ-1Т-2БГ	0608-2304, 0602, 0603	
381.	1121-БД	Усиление диафрагмы носовой части гондолы СУ. в зоне гап.1	0602-2410	
382.	1122-ДК	Замена захватов крюка лебёдки ЛПП-3000А	0104-1106, 1108-1606, 1608-1610	

1	2	3	4	5
				22
383.	1123-БДГ	Замена педалных замков крепления откидных крышек мотогондол на винтовые	0602-2806	
384.	1124-ДК	р. 1. Установка подпружиненных пружин на эл. механизм МП-100МТ в канале управления триммером РН (с б. 1350-БДГ)	0104-2603,2605-2803	
385.	1124-ДК	р.2. Разовая проверка эл. механизмов МП-100МТ (с б. 1350-БДГ)	0104-2603,2605-2803	
386.	1126-БДГ	Замена магниевых профилей пола рампы на дюралевые	0602-2010	
387.	1127-БДГ	Увеличение диаметров отверстий под маслѐнки кареток дефлекторов закрылка на нижней обшивке закрылка	0602-3602	
388.	1128-БДГ	Замена фонаря пилотов и штурмана	0602, 0603	Доп-1510-БДГ
389.	1129-БДГ	Обеспечение взаимозаменяемости агрегатов управления 1259В1 и 1259В3	0602,0603,0902-2409	
390.	1133-ДМ	Нанесение рисок на указателях ТУЭ-48 (при вып. бюл. 994-БУГ не включать)	0101-2310	
391.	1135-ДК	Исключение демонтажа опорной пяты рампы при установке съемных накладок по б. 655-ДК (при вып. 622 не включать)	0105-1410	
392.	1137-БДГ	Замена агрегатов КЭ26/1 выпуска до 15.12.81 г. (с б.1350-БДГ)	0602-3010	
393.	1138-БДГ	Замена обратных клапанов 990-5-6, 990-5-14	1001-2710	
394.	1141-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
395.	1154-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
396.	1156-БЭГ	По отмене бюл.835-Р	-	
397.	1163-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1234-БДГ
398.	1165-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1233-БДГ
399.	1167-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1237-БУГ
400.	1169-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6. 1197-БУГ
401.	1173-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1256-БДГ
402.	1174-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
403.	1175-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
404.	1177-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1257-БДГ
405.	1184-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
406.	1185-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1275-БУГ, 1327-

1	2	3	4	5
				23
407.	1187-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	БЭГ К 6.1273-БУГ
408.	1188-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
409.	1189-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
410.	1190-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
411.	1191-ДМ	Установка изделия СЗМ	0902-0905, 1103-1104, 1108, 1201-1204, 1402, 1409-1410, 1509-1510, 1602, 1805	Доп. к 710-ДМ
412.	1192-ДМ	Замена изделий ДИСС-3П на ДИСС-013-С2М (отменяет бюл.494-ДК)	0104-2104	Доп.1993-БУГ, 1394-БУГ
413.	1194-БУГ	Оборудование места для установки системы СИВ-1-76 (с б. 1693-БУГ)	0902-2909, 3007	Изм. ИТЭ по б.1154-БЭГ
414.	1197-БУГ	Замена приборов ЭП-309Т на ЭП-309Т серии 2 в регуляторах температуры РТА-32Т и отключение обратной связи РТА-32-9Т	0602-0603, 0803-0804, 0806- 0807, 0810, 0902-3207	
415.	1199-БУГ	Доработка левой задней створки м/гондолы под насос регулятор НР-30КП (с б. 832-ДК)	0602-2410	
416.	1201-БДГ	Покраска эмалью УР-175 внутренней поверхности осей штурвальных колонок	0602-2904	
417.	1213-БДГ	Усиление жалюзи продува гондолы и агрегатов двигателя и замена жалюзи, неправильно установленных	0602-1602	
418.	1214-БДГ	Замена агрегатов 5402Т выпуска 1979-1980 гг. на кондиционеры	1510-2806	
419.	1215-БДГ	Р.1. Замена диафрагм, обшивок окантовок, лючков	0602-1110, 1202-2410	
420.	1215-БДГ	Р.2. Замена диафрагм, обшивок, окантовок лючков	2803-3009, 3105	
421.	1216-БУГ	Снятие дренажных трубок и переклечение фаз при замене насосов ЭЦН-333М на ЭЦНГ-10С76	0602-2806	Изм. ИТЭ по Б.1128-БЭ, 1099-Р
422.	1217-БДГ	Пилоны. Осмотр и выполнение фасок в отверстиях узлов навески пилонов	0602, 0603	
423.	1232-БДГ	Замена клапана обратного 990-5-8 выпуска до 1.01.82 г.	1108-2404	
424.	1233-БДГ	Доработка и замена поплавковых клапанов и законцовок дренажных труб. (с вкл. 1)	0602-3010, 3303	Изм. ИТЭ по 1165-БЭГ
425.	1234-БДГ	Р. 1. Замена сигнализаторов СДУ2А-0,3 сер. 2 на СДУ2А-0,2 сер.2	0602-1204, 1402-2410	Изм. ИТЭ по Б.1163-БЭГ
426.	1234-БДГ	Р. 2. Замена датчиков сигнализаторов системы СПУТ4-1 на	0602-1204, 1402-2806	

1	2	3	4	5
				24
		датчики с пониженным уровнем заправки		
427.	1237-БУГ	Снятие цепей ликвидации изделия 023М	0602-2910	Изм. ИТЭ по б.1167-БЭГ
428.	1240-БУГ	Введение доплнит. дренажных отверстий в обтекателях шасси	0602-2904	
429.	1241-БДГ	Устранение перепутывания фаз питания ВК-90М от ПТ-125Ц и шин РУ-25 (дор. по б. 562-ДК)	0602-0905	Аннулирует б.562-ДК
430.	1246-БДГ	Проверка материала трубок шарнирной проводки главных ног шасси и их замена	3007, 3009	
431.	1249-БУГ	Отключение питания цепи ликвидации изд.»023» (для экспл. СР30-2)	0602-2910, 3007	
432.	1251-БДГ	Замена дюралевого кронштейнов механической связи между спойлерами на стальные	0602-1110, 1202-3602	3600 л.час.
433.	1252-БДГ	Усиление крепления стенки с профилем балки по стр. 9 в зоне шп. 43-45	0602-3408	5000-1000 пол.
434.	1253-БДГ	Усиление тяг управления хвостовыми звеньями закрылка (с вкл.1, б. 1350-БДГ и б. 1517-БДГ, 1492-БЭГ)	0602-3408	2000 пол.
435.	1254-БДГ	Осмотр состояния и устранение потергости эл. жгута в штурвальной колонке	0602-1910	
436.	1255-БДГ	Замена рычагов конечных выключателей на больших створках в системе управления уборкой-выпуском главных ног шасси	0602-2009	
437.	1256-БДГ	Исключение ложных отключений отбора воздуха от двигателей по сигналу от агрегатов 5447Т	0602-2610	
438.	1257-БДГ	Р. 1. Восстановление связи аппаратуры «СЗМ» с «РИ-65» и изменение схемы распределения речевых сообщений между членами экипажа (с вкл. 1)	0602-3009	Доп. к 992-ДМ
439.	1257-БДГ	Р. 2. Замена реле РЭС10РС4524,314 на РЭС10РС4529031-13 в коробке К20 (с вкл.1)	3101-4004	--/--
440.	1258-БДГ	Замена верхней сотовой панели хвостовой части ОЧК	2909-2910	
441.	1259-БДГ	Предотвращение выработки нижнего звена складывающегося подкоса	0602-2310	Изм. ИТЭ по б.874-БЭГ
442.	1261-БДГ	Изменение заделки концов проводов, подходящих к КВ А-4195-0	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-3006, 3008-3009	
443.	1263-БДГ	Замена гермоввода на гермопроводник для высокочастотного	0602-0802, 0805, 0808-0809,	Отменяет

1	2	3	4	5
				25
		кабеля АРК-15М	0901-2410	Б.626-ДК
444.	1266-БДГ	Замена заслонки 4149Т на заслонки 4149ТМ с усиленными корпусами в высотном отсеке СКВ (с б. 677-ДК и 1350-БДГ)	0104-1401	
445.	1268-БДГ	Повышение устойчивости носовой стойки шасси	0602-3303	
446.	1269-БДГ	Усиление нижних обшивок сотовых клиновидных панелей ХЧК (с вкл. 1 и 2)	0602-3408	
447.	1270-БУГ	Обеспечение доступа к маслёнкам замков входных дверей	1402-3302, 3304-3406	
448.	1272-БУГ	Замена предохранителей в цепях системы ПОС хвостового оперения (с б. 1350-БДГ)	0602-3408	
449.	1273-БУГ	Замена сигнала «Опасная высота» на «Н Реш»	3007, 3009-3408	
450.	1275-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1327-БДГ
451.	1278-БЭГ	Замена таблиц поправок к высотомерам при переходе на 2 этап вертикального эшелонирования	0602-0603, 0902-3408	
452.	1291-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1349-БУГ
453.	1295-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1356-БУГ
454.	1296-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1360-БУГ
455.	1303-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1373-БДГ
456.	1304-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1377-БДГ
457.	1316-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1392-БДГ
458.	1318-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1394-БДГ
459.	1319-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1395-БДГ
460.	1320-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1450-БДГ
461.	1321-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1022-Р
462.	1323-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1396-БДГ
463.	1324-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1399-БУГ
464.	1325-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1451-БДГ
465.	1327-БДГ	Устранение возможности перегорания нагревателей-сигнализаторов ДЮ-206 сер.2 в режиме остановки двигателей (с вкл.1)	0602-3602	Изм. ИТЭ по б.1275-БЭГ
466.	1328-БУГ	Замена изделия «Гроза-76М» на подсистему КП-3А (с бюл.1350-БДГ)	3007, 3009, 3105	Изм. ИТЭ по б.1280-БЭГ
467.	1329-БДГ	Установка теплоизолирующей шторы, отделяющей рампу от груз. кабины (с б. 664-ДК)	0602-1405	

1	2	3	4	5
			4	5
				26
468.	1330-БУГ	Установка блока концевых выключателей СДС и замена рукояток штурвала (с вкл. 1 и 2)	0602-4509	
469.	1331-БДГ	Проверка и обеспечение правильности регулировки замков закрытого положения створок грузоллока	1509-3303	
470.	1333-БУГ	Введение сигнала на РИ-65 об отказе обогрева аккумуляторных батарей	0602-3710	Изм. ИТЭ по б.1282-БЭГ
471.	1334-БУГ	Введение параллельного подключения фильтров сливных магистралей (с вкл. 1)	0602-3710	Изм. ИТЭ по б.1281-БЭГ
472.	1339-БДГ	Замена подшипников ПС-30 на ПШ-30Ю в ушковом болте рулевого цилиндра пер. шасси	0602-4004	
473.	1340-БДГ	Замена подшипников на основных каретках рельс и на управляющих каретках 1,4,5,7 закрылка	0602-4006	2700 ⁺³⁰⁰ пол.
474.	1341-БДГ	Устранение выработки обшивки в сотовых панелях хв. части крыла по головкам втулок замков УН-20-90 (с вкл. 1)	0602-3602	
475.	1344-БДГ	Планер. Крыло. Замена секций тормозных щитков на усиленные (с б. 1350-БДГ)	0602-3902	
476.	1346-БДГ	Доработка тяг управления для обеспечения использования их в связи с выработкой от направляющих роликов	0602-4004	
477.	1347-БДГ	ВСУ. Замена титановых выхлопных патрубков ТА-6А на стальные	0602-3408	
478.	1349-БУГ	Перевод питания сети пылесосов с постоянного тока на переменный	0902-3009, 3105	Изм. ИТЭ по б.1291-БЭГ
479.	1350-БДГ	Уточнение бюллетеней (с вкл. 1)	-	
480.	1352-БУГ	Замена сигнализаторов СДУ при выполнении бюл. 974-ДМ и с выполненным бюл. 974-ДМ	0602-2009	
481.	1353-БДГ	Устранение пробуксовки фрикционной пары в редукторах системы управления спойлерами и стабилизатором	0602-2303	Доп. к 1004-БДГ
482.	1356-БУГ	Введение в МСРП-64 записи сигнала виброскорости на задней подвеске двигателей (с вкл. 1)	0602-6603	
483.	1357-БДГ	Замена материала защитных трубок электропроводов датчиков УА-53 на носовой стойке шасси	0602-4305	Изм. ИТЭ по б.1855-БЭГ
484.	1360-БУГ	Обеспечение контроля фазного напряжения 115В аэродромного источника до его подключения на борсеть	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-2610	Изм. ИТЭ по б.1296-БЭГ

1	2	3	4	5
				27
485.	1361-БДГ	Проверка зазора между трубами слива конденсата и тягами управления	0106-3401	
486.	1362-БДГ	Стендовое оборудование	-	
487.	1364-БДГ	Улучшение обдува блока 6ЭМ-2 системы КП-3	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-3006, 3008, 3010-3104, 3106-3602	
488.	1372-БДГ	Водило. Наземное оборудование.	-	
489.	1373-БДГ	Изменение регулировки механизма открытия гермостворки (доп. к б. 1009-ДК)	0602-3902	Изм. ИТЭ по б.1303-БЭГ
490.	1374-БДГ	Введение хомута для дополнительного крепления жгута в ЦРУ-37	0602-4004	
491.	1377-БДГ	Р.1. Замена трафаретов сигнализации углов установки лопаток ВНА	0602-1510	Изм. ИТЭ по б.1304-БЭГ
492.	1377-БДГ	Р.2. Изменение цвета фильтров сигнализаторов положение ВНА	0602-3810	--/--
493.	1386-БДГ	Замена приёмника полного давления ППД-1М на ППД-1М серии 2	0602-3009	Изм. ИТЭ по б.1288-БЭГ
494.	1388-БДГ	Замена кронштейнов крепления цилиндров управления створками основного шасси из магниевого сплава на кронштейн из АК-6	0602-1110, 1202-1907	
495.	1390-БДГ	Р.1. Доработка переливных отверстий в рёбрах нижних панелей агрегатов крыла	3602-3901	
496.	1390-БДГ	Р.2. Осмотр отверстий в стенках 8 и 36 н.к. под установку дренажных клапанов расходных секций	3602-3901	
497.	1392-БДГ	Замена конечных выключателей с микровыключателями А-801 на конечные выключатели с микровыключателями АМ-800К в системе управления грузолоком (с вкл. 1 и 1912-БДГ)	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0811-3009, 3105	Изм. ИТЭ по б.1316-БЭГ
498.	1393-БДГ	Усиление съёмных панелей и ремонт обшивки обтекателей шасси в зоне появления трещин	0602-5302	
499.	1394-БУГ	р.1. Замена индикатора ИП на ИП-1 в системе ДИСС-013-С2М на изделиях доработанных по бюл.1192-ДМ (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-2104	Изм. ИТЭ по б.1318-БЭГ
500.	1394-БУГ	р.2. Установка системы ДИСС-013-С2М с индикатором ИП-1 на изделиях не доработанных по бюл. 1192-ДМ (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-2104	--/--

1	2	3	4	5
				28
501.	1394-БУГ	р.3. Замена системы ДИСС-013-С2 на ДИСС-013-С2М (дон.2 к б.1192-ДМ и б.1993-БДГ)	2302-4004	--/--
502.	1394-БУГ	р.4. Замен. и введение проводов на изделях прошедших доработку по документации ОГК (доп. 2 к б. 1192-ДМ)	0602-4004	--/--
503.	1395-БДГ	Доработка трафарета на створке щитка зарядки и стравливания кислорода	0602-4004	Изм. ИТЭ по б.1319-БЭГ
504.	1396-БДГ	Замена приёмника температуры П-69-4 на П-104	2302-4004	Изм. ИТЭ по б.1323-БЭГ
505.	1399-БУГ	Обеспечение регистрации системой МСРП-64 основных параметров силовой установки (с вкл. 1)	0602-4210	Изм. ИТЭ по б.1324-БЭГ
506.	1400-БДГ	Замена носков основных звеньев закрылков СЧК и ОЧК на усиленные (с вкл. 2)	0602-4004	Отменяет б.978-ДК
507.	1402-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
508.	1405-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1428-БУГ
509.	1407-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1434-БДГ
510.	1414-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1439-БУГ
511.	1419-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1446-БДГ
512.	1424-БДГ	Р.1. Замена эл. обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	0602-4004	
513.	1424-БДГ	Р.2. Замена эл. обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	4305	
514.	1424-БДГ	Р.3. Замена эл. обогреваемых носков стабилизатора на эл. обогреваемые носки новой конструкции (с б. 1710-БДГ)	4507-4509, 4608	
515.	1425-БДГ	Замена скоб фиксаторов сидений экипажа на усиленные	0602-3604	
516.	1426-БДГ	Исключение ложного срабатывания тормозов закрылков ТЭМ-4 от кратковременных сигналов (с вкл. 1 и бюл. 1027-ДК)	0602-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1403-БЭГ
517.	1427-БДГ	Целевая проверка и доработка системы ССП-2А сер. 2 на предмет устранения возможного ложного срабатывания (в эксплуатации)	3601-4004	
518.	1428-БУГ	Замена РВ-5 (литер Э) на РВ-5М (литер Э)	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1405-БЭГ
519.	1429-БДГ	Осмотр и доработка жгута кля, подходящего к микровыключателям автомата перестановки стабилизатора	0602-1204	
520.	1431-БДГ	Усиление узлов навески обтекателей рельсов закрылков СЧК и	0602-4909	Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				29
		ОЧК (с вкл. 1,2,3 и 6.1779-БДГ, отменяет 6.537-ДК)		6.1570-БЭГ
521.	1433-БДГ	Установка герметичной чашки для исключения попадания воды в колбу СИ-2	0602-2010	
522.	1434-БУГ	Введение защиты ТХ2280Г на «нерасчётных» режимах (с вкл. 1 и 2 и 6.1758-БДГ и 1939-БУГ)	0902-4004, 4305	Изм. ИТЭ по 6.1407-БЭГ
523.	1435-БДГ	Доработка замков багажных люков и входных дверей (с вкл. 1 и 2)	3407-3901	
524.	1436-БДГ	Выявление подварки сварных швов на баллонах УБШ-25/150 и замена некондиционных баллонов	0602-3602	
525.	1437-БДГ	Фюзеляж. Осмотр и усиление замковой части боковых панелей фюзеляжа по стр.24 между 51-67 шп.	0602-4004	При КР выполняется б.1609-БДГ
526.	1438-БУГ	Отключение системы подачи огнегасительного состава во внутрен-ренние полости двигателей и системы сигнализации о пожаре в этих полостях	0602-4108	Изм. ИТЭ по б.1476-БЭГ
527.	1439-БУГ	Снятие системы подачи огнегасительного состава во внутрен-ние полости мотогондол	0602-4004	Изм. ИТЭ по б.1414-БЭГ
528.	1446-БДГ	Введение в трубопроводы на панели НГ компенсирующих звеньев	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-4410	Изм. ИТЭ по б.1419-БЭГ
529.	1447-БДГ	Замена материала тройников с АК-6 на С-45 в линии слива кра-нов ГА163/16 г/системы управления грузозащиткой	0602-3710	
530.	1448-БУГ	Установка стальных втулок в отверстия под болты крепления серёг с подшипниками к кронштейнам навески РВ	0602-4508	Доп. 1203-БРГ
531.	1449-БДГ	Предотвращение появления раковин на шаровом яблоке под-шипника оси вращения стабилизатора, нанесение смазки и про-верка осевого зазора (с вкл. 1,2 и б. 1964-БДГ)	0602-4608	
532.	1450-БДГ	Замена разрушенных заклёпок на лобовиках предкрылков в зо-не гермокамеры	0602-4310	Изм. ИТЭ по б.1320-БЭГ
533.	1451-БДГ	Исключение случаев отказа эл. механизма системы стопорения Р.Н.	0602-3602	Изм. ИТЭ по б.1325-БЭГ
534.	1452-БДГ	Система управления самолетом. Установка карданов с метал-лофоргопластовыми втулками в системе управления предкрыл-ками	0104-1310	Изм. ИТЭ по б.1549-БЭГ, 1220-БРГ
535.	1453-БДГ	Основная опора шасси и створки замена титановых тяг разво-рота на стальные	0104-0802, 0805, 0808-0809, 0901-2404, 2602-2605	Отменяет бюл.972-ДМ

1	2	3	4	5
				30
536.	1454-БДГ	Замена подшипников ШСН-8Ю навески триммеров элерионов	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1475-БЭГ
537.	1456-БДГ	Усиление съёмных крышек люков носовой части ОЧК (с вкл. 1)	0602-4608	Изм. ИТЭ по б.1202-БРГ
538.	1457-БДГ	Замена г/замков ГА-111 на г/замки ГА-111 доработанной конструкции и угольников на дроссели на цилиндрах тормозных щитков (с вкл.1)	0602-4610	Изм. ИТЭ по б.1479-БЭГ
539.	1459-БДГ	Доработка кронштейна для подъёма гл. стоек шасси при смене колес (с вкл. 2 и б. 1350-БДГ)	0602-4501	
540.	1460-БУГ	Усиление ступенек лестницы в кабину нилотов	0602-1410	
541.	1461-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1449-БДГ
542.	1462-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1341-БДГ
543.	1465-БЭГ	Норма расхода зап. частей и материалов	-	
544.	1472-БЭГ	Уточнение РТО	-	
545.	1475-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	К б.1454-БДГ
546.	1476-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1438-БУГ
547.	1478-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1456-БДГ
548.	1479-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1457-БДГ
549.	1480-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1459-БДГ
550.	1483-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1504-БДГ
551.	1484-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1505-БУГ
552.	1485-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1506-БДГ
553.	1488-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1513-БДГ
554.	1490-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1515-БУГ
555.	1492-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1253-БД
556.	1493-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1518-БДГ
557.	1495-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1522-БДГ
558.	1496-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1524-БДГ
559.	1497-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1529-БУГ
560.	1498-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1530-БДГ
561.	1499-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К б.1512-БДГ
562.	1500-БЭГ	Изменение РТО	-	К б.1532-БДГ
563.	1502-БДГ	Разовый инструментальный контроль поршней гл. пог шасси (с вкл. 1 и 2)	0602-4004, 4305	

1	2	3	4	5
				31
564.	1503-БДГ	Исключение возможного проворачивания защитного шланга эл. жгутов носовой стойки шасси (с вкл. 1)	0602-4110, 4305, 4909	Доп. к б.1357-БДГ
565.	1504-БДГ	Устранение люфта кронштейна крепления КВ АМ-800К, установленного на верхнем звене шлицшарнира г.л. стоек шасси (с вкл. 2)	0602-3902	Изм. ИТЭ по б.1483-БЭГ
566.	1505-БУГ	Р.1. Установка системы «Омега» фирмы «Маркони» и второго комплекта И-11-76	3601-3601	Изм. ИТЭ по б.1484-БЭГ
567.	1505-БУГ	Р.2. Установка второго комплекта системы И-11-76	3902-3902, 4004	
568.	1506-БДГ	Замена реле выдержки времени УВВ7-0, 05 на УВВ7-0,1 в системе автомата торможения	0602-4610	Изм. ИТЭ по б.1485-БЭГ
569.	1510-БДГ	Замена фонарей пилотов и штурмана	0602-0603	доп. к б. 1128-БДГ
570.	1512-БДГ	р.1. Замена горизонтальных и вертикальных осей карданов кареток (с б. 1776-БДГ и вкл. 1)	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-1110, 1202-1510	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
571.	1512-БДГ	р.2. Замена горизонтальных осей карданов кареток (с б. 1776-БДГ и вкл. 1)	1602-4509	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
572.	1512-БДГ	р.3. Замена вертикальных осей карданов кареток закрылков (с б.1776-БДГ и вкл. 1)	1602-4509	4500 пол. Изм. ИТЭ по б.1499-БЭГ
573.	1513-БДГ	Введение маркировки правильного положения кронштейнов навески рельсов (с вкл. 1)	0602-4004, 4305	Изм. ИТЭ по б.1488-БЭГ
574.	1515-БУГ	Введение блокированного устройства на механизм управления остановам двигателя	0602-3303	Изм. ИТЭ по б.1490-БЭГ
575.	1516-БДГ	Замена болтов крепления узлов навески рельсов и дефлекторов закрылков	0602-	Через каждые 2400 ⁺¹⁶⁰ пол.
576.	1517-БДГ	Усиление выходных тяг управления хвостовыми звеньями закрылков (доп. 2 к бюл.1253)	0602-3408	2000 пол. Изм. ИТЭ по б.1492-БЭГ
577.	1518-БДГ	Усиление отдельных деталей закрылков ОЧК и СЧК (с вкл. 1 и б. 1756-БДГ, 1799-БДГ, 1856-БДГ)	0602-4608	4500 пол.
578.	1520-БУГ	Изменение крепления петельки стопорной шпильки крышки люка лаза кила	0602-4608	
579.	1522-БДГ	Доработка паза шёк замков открытого положения средней	0602-0603, 0902-4909	Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				32
		створки гр. люка		6.1495-БЭГ
580.	1524-БДГ	Устранение разрушения трубопроводов СКВ в месте приварки кронштейнов 1.7601.7620.525,-530	0602-3602	Изм. ИТЭ по 6.1496-БЭГ
581.	1526-БЭГ	Нормы расхода запасных частей	-	Изм. ИТЭ по 6.1498-БЭГ
582.	1530-БДГ	Замена турбохолодильника 2280Г на 2280Г-01	0602-5801	
583.	1531-БДГ	Проверка горловин баллонов УБШ-25/150 на кондиционность и в случае необходимости замена	3007, 3009-3902	
584.	1532-БДГ	Ремонт окантовки аварийного люка в районе шп. 11 при обнаружении глубокой коррозии	0602-5201	Изм. ИТЭ по 6.1500-БЭГ
585.	1533-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1030-Э
586.	1534-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1553-БУГ
587.	1535-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	Изм. ИТЭ по 6.1551-БЭГ
588.	1538-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	к 1556-БДГ
589.	1542-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
590.	1543-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1560-БУГ
591.	1547-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
592.	1548-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1567-БД
593.	1549-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1452-БУГ
594.	1551-БДГ	Введение предварительного прогрева воздушно-воздушного радиатора (6.1795-БДГ)	0602-3510, 3603-4305	Изм. ИТЭ по 6.1535-БЭГ
595.	1552-БДГ	Р.1. Система уборки и выпуска шасси и управления створками	3105-4509	
596.	1552-БДГ	Р.2. Сигнализация дверей. Замена концевых выключателей на кондиционные	3105-4509	
597.	1553-БУГ	Демонтаж аккумуляторной рамы Р-3 из к-та аппаратуры И-11-76 (вкл. 1)	3407-3510, 3603-3901, 3903-4003, 4005-4305	Изм. ИТЭ по 6.1534-БЭГ
598.	1554-БДГ	Проверка диаметра проточки вилки кардана на соответствие размера	0602-4509	
599.	1555-БДГ	Усиление шангоутов 38-40, 46-48 фюзеляжа между стр. 25-26, в зоне установки жёсткостей под кронштейны тяги разворота шасси	0602-4909	2500 пол.
600.	1556-БДГ	Доработка носков сервокомпенсаторов и триммеров Р.Н. (с доп. б. 1797-БДГ)	0602-5201	5000 л.час. Изм. ИТЭ по

1	2	3	4	5
				33
601.	1558-БДГ	Исключение выработки в деталях проводки управления триммером РН	0602-4909	6.1538-БЭГ 3000 пол. Изм. ИТЭ по 6.1542-БЭГ
602.	1559-БДГ	Введение гарантированного зазора между створкой и зашивкой носовой части крыла	0602-4004	
603.	1560-БУГ	Введение звуковой сигнализации застопоренного положения рулей (вкл. 1 и бюл.1399-БУГ)	0902-4509	
604.	1561-БДГ	Обеспечение установки и легкосъёмности отбойников	1402-4509	
605.	1562-БДГ	Доработка вилки силовых тг швартовочного приспособления	0902-4608	
606.	1564-БДГ	Изменение монтажа кабеля 300 изд. КП-3А для повышения надёжности работы	0602-3710	
607.	1566-БДГ	Замена магнитоных фтгингов в зоне узлов навески средней створки грузолюка на фитинги из АК-6	0602-4909	
608.	1567-БДГ	Устранение появления прижоговых трещин на хромированной поверхности поршней амортизаторов гл. ног шасси (с б. 1701-БДГ)	0602-3407	Изм. ИТЭ по 6.1548-БЭГ
609.	1569-БУГ	Система электроснабжения. Установка блока БКН-115В	0902-5110, 0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810	Изм. ИТЭ по 6.1571-БЭГ
610.	1570-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1431-БДГ
611.	1571-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1569-БУГ
612.	1573-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1601-БУГ
613.	1574-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1602-БДГ
614.	1579-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1626-БДГ
615.	1581-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
616.	1583-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
617.	1584-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
618.	1586-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1612-БУГ
619.	1591-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1619-БЭГ
620.	1595-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1624-БДГ
621.	1596-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1625-БУГ
622.	1598-ИТЭ	Изменение ИТЭ	-	
623.	1601-БУГ	Замена лентопротяжного механизма МЛП-14-6 на накопитель КБН-1-1 в МСРП-64	0602-0603, 0902-2305, 2307-2903, 2905-3006, 3008-3104,	Изм. ИТЭ по 6.1753-БЭГ

1	2	3	4	5
			3106-3907, 3909-4304, 4306-4608	34
624.	1602-БДГ	Замена приёмников П-77 вар. 2 на датчики П-109 в подсистемах СКВ «Отбор горячего воздуха от двигателей» (с вкл. 1,2)	0602-4908	Изм. ИТЭ по 6.1574-БЭГ
625.	1606-БДГ	Предотвращение возможности повреждения хрома на поршне амортизатора гл. шасси (с вкл. 2)	3302-4608	
626.	1607-БДГ	Исключение разрушения болта крепления боковой балки к шп. 41	0602-3009	
627.	1609-БДГ	Усиление замковой части панелей фюзеляжа между шп.51-67 (с вкл. 1)	0602-4004	2000 пол.
628.	1612-БУГ	Изменение конфигурации рычагов управления реверсом	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1586-БЭГ, 1221-БГ
629.	1615-БУГ	Подключение 3-го комплекта аппаратуры И-11-76	4507-4509, 4608	
630.	1617-БДГ	р.1. Замена болтов УН51-8 на болты с хромированной гладкой частью (с вкл.1) р.2. Замена подшипников ШС8Ю на ШН8Ю в тягах управления створок (с вкл. 1)	0602-4608, 4909	
631.	1617-БДГ	р.2. Замена подшипников ШС8Ю на ШН8Ю в тягах управления створок (с вкл. 1)	0602-5303	
632.	1619-БУГ	Обеспечение аварийного выпуска шасси при разгерметизации 2-х л/систем (с 6.1872-БУГ и вкл. 1,2)	0602-5302, 5601	Изм. ИТЭ по 6.1591-БЭГ
633.	1620-БДГ	Замена указателей аппаратуры РВ-5М литер. Э на указатели с введённым контролем	4608, 4909	Изм. ИТЭ по 6.1992-БЭГ
634.	1623-БДГ	Замена вытяжных заклёпок крепления стыковочных лент хв. части обтекателей осн. ног шасси (с вкл. 1)	0602-5303	
635.	1624-БДГ	Обеспечение замера люфтов подъёмника стабилизатора	0602-5410	Изм. ИТЭ по 6.1595-БЭГ
636.	1625-БУГ	Изменение регулировки КВ, установленных на РУД, с взлётно-го режима на номинальный	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1596-БЭГ
637.	1626-БДГ	Доработка воздухозаборного канала (аннулирует бюл.1260-БРГ, 1179-БЭГ)	0602-5302	Изм. ИТЭ по 6.1579-БЭГ
638.	1628-БДГ	Замена ослабленных заклёпок в продольном шве крепления панелей фюзеляжа (с вкл. 1)	0602-5303	
639.	1632-БДГ	Установка усиливающих накладок на 41 шп. фюзеляжа (с вкл.	0602-2510	3500-6000 пол.

1	2	3	4	5
		1,2,3)		35
640.	1633-БДГ	Осмотр тросов спойлеров, рулевых машинок РВ, РН, элеронов. Замена роликов на ролики с расширенной канавкой	0602-5301	
641.	1634-БРГ	РК. Раздел 057, 058. Защитные покрытия. Уточнение текста	-	
642.	1636-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1671-БУГ
643.	1637-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1672-БУГ
644.	1639-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
645.	1640-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1676-БДГ
646.	1642-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1681-БЭГ
647.	1644-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1682-БДГ
648.	1646-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1685-БДГ
649.	1647-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
650.	1648-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
651.	1652-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
652.	1653-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
653.	1655-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1694-БУГ
654.	1657-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1679-БУГ
655.	1667-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1705-БУГ
656.	1668-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
657.	1669-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1758-БДГ
658.	1670-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	К 6.1753-БЭГ
659.	1671-БУГ	Установка сумки для спасательных жилетов	4507-4509, 4608, 5201, 5301-5302	Изм. ИТЭ по 6.1636-БЭГ
660.	1672-БУГ	Установка переключателя индикации навигационных параметров аппарата «Омега» (с вкл. 1)	3601-3602, 3902, 4004, 4507-4509, 4608	
661.	1673-БДГ	Усиление соединений секций спойлеров (с вкл. 1 и 2)	0602-6003	Совм. с 1251-БДГ
662.	1674-БУГ	Введение регулировки яркости «день-ночь» светосигнализаторов противообледенительной системы	0602-4609	Изм. ИТЭ по 6.1639-БЭГ
663.	1676-БДГ	Усиление боковой обшивки укороченного заднего зализа, усиление стенки (с вкл. 1 и 2)	0602-4305	
664.	1677-БДГ	Введение дренажных отверстий на жёсткости крышек люков зализа	0602-4608	
665.	1678-БДГ	Проверка отверстий под болты на жесткости крепления верхнего бустера Р.Н. и при необходимости доработка	0602-4909	

1	2	3	4	5
				36
666.	1679-БУГ	Оборудование изделий устройством УОАП-72	0902, 1104, 1204, 1510, 1907, 2303, 2803, 3302-3602, 4508, 5302-6002	
667.	1681-БУГ	Замена резервных посадочных мест под огнетушители ОФ-7 на места под ОР-2-6	0206-5302	
668.	1682-БДГ	Замена водосборника для исключения попадания воды из форточки фонаря на блоки (с вкл. 1)	0602-4305, 4507-4608	
669.	1685-БДГ	Установка защитных чехлов на электромеханизмы кранов питания топливом	0602-4508	
670.	1687-БЭГ	Нормы расхода зап. частей и материалов	-	
671.	1692-БДГ	Наземное оборудование. Буксировочное водило	-	
672.	1693-БУГ	р.1. Оборудование места для установки системы «СИБ-1-76»	3007	
673.	1693-БУГ	р.2. Обеспечение зазора между экраном ИВ-76 и КПП-75 на приборной доске летчиков	0902-3104, 3106-4304, 4306-4608	
674.	1694-БУГ	Усиление входных дверей кабины экипажа и туалета	0602-4608	
675.	1695-БДГ	Замена крышек люков датчиков топливометров по центроплану, СЧК, ОЧК	0602-6003	
676.	1697-БДГ	Доработка зализа центроплана в зоне стыка с задним лонжероном крыла	0602-5302	
677.	1698-БДГ	Защита эл. проводки, подходящей к датчикам юза УА-54 (с вкл. 1)	0602-5403, 5405-5501, 5503-5709	
678.	1700-БДГ	Осмотр и доработка продольных стыковых балок центроплана с фюзеляжем в зоне шп. 45	0602-3104, 3106-5302	
679.	1701-БДГ	Замена поршней амортизаторов главных ног шасси (с бюл. 1567-БДГ и вкл.1)	0602-3407	
680.	1705-БДГ	Исключение попадания троса лебедки тельфера на реборду неподвижного блока	0602-5302	
681.	1706-БДГ	Устранение разрушения кронштейнов антенны СЗМ	0602-0603, 0902-2910, 3007-4909	
682.	1710-БДГ	Изменение порядка доработки по замене носков стабилизатора	по бюл. 1424-БДГ	
683.	1713-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
684.	1715-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
685.	1717-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации (доп. К 1039-БЭ)	-	К 6.1769-БДГ
686.	1722-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1781-БДГ

1	2	3	4	5
				37
687.	1724-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
688.	1726-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
689.	1728-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации, РГО	-	
690.	1729-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
691.	1731-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1790-БДГ
692.	1732-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1794-БДГ
693.	1733-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1780-БДГ
694.	1734-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1796-БУГ
695.	1736-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1800-БУГ
696.	1737-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
697.	1739-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1807-БУГ
698.	1742-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1813-БДГ
699.	1743-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	
700.	1745-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	К 6.1821-БДГ
701.	1747-БЭГ	Инструкция по тех. эксплуатации	-	Доя.к 6.1318-БЭВ
702.	1751-БДГ	Замена конусных проточек в шарнирных звеньях гидропровод-ки	0601-1602, 1608-1610	
703.	1752-БДГ	Усиление гермостворки 67 шпангоута	0105-4004	
704.	1753-БДГ	Введение уплотнения в стакан среднего узла гл. ног шасси (с вкл. 1)	0602-5801	
705.	1755-БДГ	Обеспечение зазора между защитной сеткой насоса ЭЦНГ-10076 (с вкл. 1,2)	0602-6003	
706.	1756-БДГ	Дополнение к бюллетеню 1518-БДГ	0602-4608	
707.	1758-БДГ	Обеспечение наземного контроля работы заслонок регуляторов холодных линий лев. и прав. СКВ (с б. 1939-БУГ)	0602-0603, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 0902-6206	доп. к 1434-БДГ
708.	1759-БДГ	Разовый инструментальный контроль цилиндров стоек главного шасси	0602-1204	1400 пол.
709.	1763-БДГ	Фюзеляж. Осмотр и замена кронштейна крепления РП60-3	0602-1804, 1806-5302	
710.	1768-БД	Бюллетень по ГИЗ. Замена клапанов 5428 на улучшенную конструкцию	-	
711.	1769-БДГ	Проверка допустимого зазора между болтом крепления качалки и кронштейном	0602-2009	
712.	1775-БДГ	Проверка щёк кареток 2,3,9 предкрылка на отсутствие «завов» и доработка	5201-5302	

1	2	3	4	5
				38
713.	1776-БДГ	Уточнение бюл. 1512-БДГ по замене горизонтальных и вертикальных осей кареток закрылков	См. бюл. 1512-БДГ	4500 пол.
714.	1777-БДГ	Замена дюралевого втулок в замках закрытого положения створок грузолюка	0602-6107	
715.	1778-БДГ	Проверка качества крепления проводов к концевым выключателям на подкосах осн. шасси	4305-5801	
716.	1779-БДГ	Усиление узлов навески обтекателей рельс закрылков СЧК и ОЧК (с б. 1431-БДГ и вкл. 1)	0602-4909	
717.	1780-БДГ	Замена выхлопных патрубков турбоагрегатов ТА-6А на усиленные	0602-6003	
718.	1781-БДГ	Дополнение №1 к бюл. 1088-БДГ. Замена трубопровода отбора воздуха	0602-2410	Изм. ИТЭ по б.1722-БЭГ
719.	1783-БДГ	р.1. Замена узлов навески гермостворки на усиленные (с вкл. 1, недораб. по 1882-БДГ)	0602-6003	2000 пол.
720.	1783-БДГ	р.2. Замена узлов навески гермостворки на 67 шп. фюзеляжа на усиленные (с вкл. 1, дор. по б. 1882-БДГ)	0602-6003	2000 пол.
721.	1789-БДГ	Разовый осмотр крепления МП-100МТ триммера на наличие контровки и отсутствие люфта	2806-6003	
722.	1790-БДГ	Замена блока АЗ-016 на блок АЗ-016М АФС ПИОН-НП-76	0602-5801	
723.	1791-БДГ	Введение втулок из нержавеющей стали в серьгу носовой стойки шасси	0602-6603	
724.	1794-БДГ	Оборудование изделий аппаратурой КУРС-МП-70, СД-75, СО-72М (сдвоенный) с вкл. 1	0602-6003	
725.	1795-БДГ	Дополнение к бюл. 1551-БДГ по введению предварительного прогрева 5415-АТ	0602-3510, 3603-4305	
726.	1796-БУГ	Введение дополнительной сигнализации выпущенного положения спойлеров в воздухе в тормозном режиме	0602-0802, 0805, 0808-0809, 0901-1306, 1308-1405, 1408-1607, 1701-2107, 2109, 2201-2505, 2507, 2601-3006, 3008-3104, 3106-4304, 4306-4908, 4910-5510, 5602-6003	
727.	1797-БДГ	Уточнен. бюл.1556-БДГ на доработку носков сервокомпенсатора и триммера РН	0602-5201	5000 л.час.
728.	1798-БУГ	Введение изменения в схему подключения аппаратуры МСРП-	0902-6003	

1	2	3	4	5
				39
		64-2		
729.	1799-Б/ДГ	Изменение нормалей крепления рельса 7 хв. звена закрылка СЧК (доп. к 1518-Б/ДГ)	0602-6409	4500 пол.
730.	1800-БУГ	Наземное оборудование	1307, 1406, 1407, 1608-1610, 2108, 2110, 2506, 2508-2510	
731.	1801-Б/ДГ	Проверка литейных стенок на рычагах грузозочных устройств РВ (с вкл. 1)	0602-4909	
732.	1803-Б/ДГ	Осмотр трубопроводов линии нагнетания и всасывания в пилонках СУ	0602-6003	
733.	1806-Б/ДГ	Замена кислородных баллонов УБШ-25/150М выпска с 01.06.85 по 31.07.87	-	
734.	1807-БУГ	Снятие крана К3-36 кольцевания гидросистем 1 и 2	0602-3408	
735.	1812-Б/ДГ	Замена титановых накладок на стальные на гермостворке шпангоута 67	0602-6603	5000 пол.
736.	1813-Б/ДГ	Введение дренажных отверстий на крышку багажного люка №2	0602-6501, 6504	
737.	1815-Б/ДГ	Замена болтов крепления узлов навески рельсов 3,5,6,7 дефлекторов закрылков	0602-	4500,300 пол.
738.	1816-Б/ДГ	Осмотр осей регуляторов натяжения тросов системы управления двигателями	0602-6206	
739.	1817-Б/ДГ	р.1. Улучшение герметизации стыка обтекателя антенны в хв. части обтекателя стабилизатора	0602-3602	
740.	1817-Б/ДГ	р.2. Введение дренажа	0602-4004	
741.	1819-Б/ДГ	Введение упоров ограничения углов открытия створок над рельсами хв. звена закрылка СЧК и ОЧК (с вкл. 1)	0602-5510	
742.	1821-Б/ДГ	Замена клапана выброса воздуха из радиатора 5415АГ на модифицированный клапан	0602-3602	
743.	1822-Б/ДГ	Улучшение чистоты обработки и местное упрочнение цилиндров амортизаторов основных опор шасси в зоне ироушин	1307-6603	
744.	1823-Б/ДГ	р.1. Усиление ограничителей походного положения электро-тельферов	0602-0603	
745.	1823-Б/ДГ	р.2. Усиление ограничителей походного положения электро-тельферов	0602-1306, 1308-1405, 1408-1607, 1701-2109, 2201-2505, 2507, 2601-3006, 3008-3104, 3106-4304, 4306-4904, 4906-	

1	2	3	4	5
			4908, 4910-5302	40
746.	1823-БДГ	р.3. Усиление ограничителей походного положения электро- тельферов	5601-6205, 6207-6501	
747.	1824-БДГ	Проверка монтажа жгута в зоне выхода из колена штурвальной колонки	0602-1405, 1408-1608, 1610- 2107, 2109, 2201-2505, 2507, 2601-6205, 6207-6501	
748.	1825-БУГ	Р.1 Доработка эл. схемы при установке ДИСС-013-С2М с ИП- 2/1	0602-2301, 4005-6501	доп. к 1394-БУГ
749.	1825-БУГ	Р.2 Доработка эл. схемы при установке ДИСС-013-С2М с ИП- 2/1 (на изд. не доработанных по б.1394-БУГ)	1307-2009	На изд. доработ. по б.1192-ДМ не вы- полнять
750.	1825-БУГ	Р.3 Замена проводов подходящих к ИП-2/1	6206, 6409, 6501	
751.	1828-БДГ	Изменение конструкции механизма привода концевых выклю- чателей закрытого положения средней створки грузолюка	0602-6210	
752.	1836-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
753.	1837-БДГ	Замена сливного насадка НС2-115 на НС2-115М улучшенной конструкции	0104-2802	
754.	1838-БДГ	Исключение разрегулировки механизма стопорения РН и эле- ронов	0602-6501	
755.	1839-БДГ	Замена окантовок люков лаза из материала 01420 на окантовки из материала Д16АТВ	0602-6206	
756.	1840-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
757.	1842-БРГ	Перечни и иллюстрации КД и СЕ	-	
758.	1845-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
759.	1846-БДГ	Замена цилиндров управления рампой	6409, 6501	
760.	1847-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
761.	1848-БУГ	р.1. Замена датчиков ДПС-1АГ системы ССП-2А на датчики ДПС системы ССП-2А сер.2 (дораб. по 1239-БДГ)	0602-3408	
762.	1848-БУГ	р.2. Замена датчиков ДПС-1АГ системы ССП-2А на датчики ДПС системы ССП-2А сер.2 (не дораб. по 1239-БДГ)	0602-3408	
763.	1849-БЭГ	Уточнение ИТЭ	0602-3408	
764.	1850-БУГ	Связное оборудование. Радиоаппаратура речевых сообщений. Установка аппаратуры «ССО»	0803-5601	

1	2	3	4	5
				41
765.	1855-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
766.	1856-БДГ	р.1. Проверка и замена балки крепления рельса хв. звена за- крылка (одновременно с б. 1518-БДГ)	0101-4608	
767.	1856-БДГ	р.2. Проверка и замена балки крепления рельса хв. звена за- крылка (с выполненным б. 1518-БДГ и с изд. 4609)	0101-4608, 4609-6409	
768.	1860-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
769.	1866-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
770.	1867-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
771.	1868-БДГ	Замена пенопластовой изоляции крышки контейнера плота ПСН-6А на мягкую ТЗИ	0106-7109	
772.	1869-БДГ	Устранение чеканки приборной доски штурмана	0602-6409	
773.	1872-БУГ	р.1. Изменение установки переключателей в системе управле- ния створками шасси (с вкл. 1 и совм. с б.1619-БУГ)	0602-5302, 5601	
774.	1872-БУГ	р.2. Изменение установки переключателей в системе управле- ния створками шасси (с вкл. 1 и доработанных по б.1619-БУГ)	0602-5302, 5601, 5801-6603	
775.	1873-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
776.	1874-БДГ	Замена приёмников АДПК-1 на моноблоки приёмников АДП-Р аппаратуры РСБН-7С	0602-5603	
777.	1876-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
778.	1882-БДГ	Замена узлов навески на гермостворке 67 шп. на усиленные (с вкл. 1)	0602-6003	С 2000 пол.
779.	1885-БДГ	р.1. Осмотр титановых опорных кронштейнов замков входных дверей	0602-7409	1000-1300 пол.
780.	1885-БДГ	р.2. Замена титановых опорных кронштейнов замков входных дверей	0602-7409	1300-3000 пол.
781.	1885-БДГ	р.3. Замена титановых опорных кронштейнов замков входных дверей на стальные	0602-7409	После 3000 пол.
782.	1891-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
783.	1892-БДГ	Снятие перестройки взлётного режима двигателя	0602-7201	
784.	1893-БДГ	Замена кронштейна крепления защитного шланга жгута ППП-1	0602-1607, 1610-2109, 2201- 7207	
785.	1895-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	

1	2	3	4	5
				42
786.	1896-БУГ	Замена табло «Авар. вых.» и «Вых.» на световой указатель «СУ-2А» и «СУ-2»	0803-5410, 5801, 6002-6003	
787.	1900-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
788.	1901-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
789.	1908-БУГ	Установка аппаратуры изделия 6202-8-6 (с вкл.1)	0602-7504	
790.	1909-БЭГ	Технологическая карта	-	
791.	1910-БУГ	Замена резиновых шлангов насосов НП-89Д на фторопластовые рукава	0602-7709	3000 л.час.
792.	1911-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
793.	1912-БДГ	р.1. Двери, локи, створки. - Сигнализация дверей. - Дополнение к бюл. 1392-БДГ (с б. 950-ДК р.2)	1206-2110	
794.	1912-БДГ	р.2. Двери, локи, створки. - Сигнализация дверей. - Дополнение к бюл. 1392-БДГ (с б. 950-ДК р.2)	0602-0802, 0805, 0808, 0901-3009, 3105	
795.	1915-БДГ	Осмотр балки в зоне шп. 29 на наличие «языка»	2803-7509	
796.	1917-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
797.	1918-БДГ	Установка люка для диагностики двигателя Д-30КП без открытия створки м/гондол (с вкл. 1)	0104-7610	
798.	1919-БДГ	Введение табло «Повышенная вибрация» для каждого двигателя на центральной панели (с вкл.1, 2)	0602-7509	
799.	1920-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
800.	1922-БДГ	Перенос эл.проводки управления топливными пожарными кранами с переднего лонжерона на задний (с вкл. 1)	0803-7609	
801.	1925-БДГ	Приборное оборудование. Автономные приборы. Демонтаж системы ИЦМ-76	5201, 5301-5302, 5801, 6002	
802.	1927-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
803.	1928-БЭГ	Уточнение ИТЭ гл. 54 и технологических карт	-	
804.	1929-БУГ	р.1. Замена МЛП-14-5 на ЗБН-1-3 с блоком БЛПК-1 в системе МСП-64	0902-7901	
805.	1929-БУГ	р.2. Устранение касания эл. жгута ЗБН-1-3 о трубы гидросистемы	8004-8310	
806.	1931-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
807.	1932-БЭГ	Уточнение ИТЭ, РТО, ТК	-	
808.	1937-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
809.	1938-БДГ	Введение предварительного прогрета ВВР при включении ПОС	4507-7808	

1	2	3	4	5
				43
		(с вкл.1)		
810.	1939-БУГ	Устранение замечаний по отработке бюллетеней 1434-БУГ, 1758-БДГ (дополн. к 1434)	0902-4004	Доп. к 1434-БДГ
811.	1940-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
812.	1941-БДГ	Регулировка системы механизированной уборки подтрапников	0602-7206	
813.	1942-БУГ	Снятие г/аккумуляторов общей сети для улучшения условий всасывания насосов при запуске двигателей	0602-7709	
814.	1943-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
815.	1944-БДГ	Осмотр и доработка качалок управления РВ в зоне стыка с килем /с вкл. 1/	0602-7709	
816.	1945-БДГ	р.1. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	5201-7808	
817.	1945-БДГ	р.2. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	0602-8710	
818.	1945-БДГ	р.3. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	5201-7808	Вып-ся в экспл.
819.	1945-БДГ	р.4. Усиление отклоняемой части обтекателей рельс закрылков и замена кронштейнов на усиленные (с вкл. 1,2,3 и 1963-БДГ)	0602-4909, 7901-8710	Вып-ся в экспл.
820.	1946-БУГ	Радиоаппаратура дальней навигации обесп. связи ашпар. А-723-016 с «Купол» с бюл. К-76-072	7401-7706	
821.	1948-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
822.	1951-БДГ	Проверка на отсутствие газовой смеси в гидробаках АРМ-62Р в системе управления РВ	0602-7706	
823.	1952-БЭГ	Снятие ресурсных ограничений на кислородные баллоны УБШ-25/150; 150М	-	
824.	1954-БРГ	КД и СЕ-гл.24,25,32,71. Уточнение перечней и иллюстраций.	-	
825.	1956-БУГ	Наземное оборудование	-	
826.	1957-БЭГ	Уточнение ИТЭ	-	
827.	1958-БУГ	р.1. Замена галетного переключателя 11П2НПМ на ПГЗ-11П2НВ (совм. с вкл. 1 и б. 1360-БУГ)	0602-2610	
828.	1958-БУГ	р.2. Замена галетного переключателя 11П2НПМ на ПГЗ-11П2НВ (с вкл.1, на изд-х доработанных по б. 1360-БУГ)	0602-2610	
829.	1959-БЭГ	Изменение ИТЭ	-	
830.	1961-БУГ	Замена датчика ИКДРДФ 0,1-0,65-3 на датчик ИКДРДФ 0,1-	2706-8202	

1	2	3	4	5
				44
		0,07-3		
831.	1962-БЭГ	Уточнение ИТЭ		
832.	1963-БДГ	Крыло. Поверхности управления. Замена хвостовых обтекателей рельсов закрылков на усиленные	0602-7703	
833.	1964-БДГ	Предотвращение появления раковин на шаровом яблоке подшипника оси вращения стабилизатора	0602-4608	доп.1 к б.1449
834.	1970-БЭГ	Уточнение ЭГД	-	
835.	1972-БУГ	Бортовые автоматические средства контроля и регистрации параметров полёта. Перерегулировка ИВ-200	0602-7706 кр.7602, 7603	
836.	1975-БДГ	Проверка толщины стенки углового редуктора управления за-крылками. Замена редуктора при необходимости	0602-7706, 2109-3009, 3101-3104, 3106-5510, 5602-7508, 7510-8004	
837.	1977-БДГ	Введение стальных втулок в шарнирных соединениях передней опоры шасси	0602-8410	
838.	1979-БДГ	Замена конических болтов крепления рычага управления к оси РВ на усиленные	0602-3310	
839.	1981-БРГ	КД и СЕ главы 24, 32, 34, 57	-	
840.	1985-БЭГ	Уточнение РТО	-	
841.	1987-БДГ	Проверка и в случае необходимости замена тяг «подкосного» замка тормозных щитков.	0602-7903	
842.	1989-БЭГ	Изменение в «Альбом карт смазки»	0602-8310	
843.	1992-БДГ	Герметизация внутренней полости крышки аварийного лока	0602-8310	
844.	1993-БДГ	Уточнение раздела 3 бюллетеня 1394-БУГ	2302-4004	
845.	1995-БЭГ	Изменение в «Альбом карт смазки»	-	
846.	1998-БУГ	Установка второго комплекта аппаратуры СД-75 взамен аппаратуры СДК-67	0602-7504, 7506-7603, 7605-7704, 7706-8005	
847.	2000-БЭГ	Уточнение ЭГД	-	
848.	2004-БДГ	Замена трубопроводов в линии всасывания в пилонах	8506, 8601, 8603, 8701, 8703	
849.	2006-БДГ	Замена кронштейна наклонной жёсткости под тягу разворота шасси на усиленный	0602-2510	4500-5000 пол.
850.	2007-БЭГ	РО. Фюзеляж. Уточнение текста	-	
851.	2008-БДГ	Замена рельсов закрылков при обнаружении трещин	0602-0802, 0805, 0808, 0901-0905	Аннулирует б.319-ДК
852.	2009-БДГ	Повышение надёжности оси замков входных дверей и багаж-	0602-8410, 8503-8504	

1	2	3	4	5
				45
		НЫХ ЛЮКОВ		
853.	2010-БЭГ	Уточнение текста ИТЭ	-	
854.	2014-БЭГ	Технология регламентных работ. Уточнение текста в связи с установкой А-723-016 взамен «ОМЕГА»	-	
855.	2015-БДГ	Усиление стенки заднего лонжерона СЧК на участке от нер.4 до нер.10	0902-2009, 0803-0804, 0806-0807, 0810, 1307, 1406-1407, 1608-1610	3000 пол.
856.	2017-БДГ	Двери, люки. Замена профилей герметизации из резины 3909, 4326-1 на Н068-1	7505, 7705, 8005, 8102, 8106, 8108, 8110-8203, 8205-8302, 8304, 8306-8310, 8402-8404, 8406-8407, 8409-8601, 8603-8708	
857.	2018-БЭГ	Уточнение РТО	-	
858.	2019-БДГ	Замена муфт в монтажах отсека высотного оборудования СКВ (с вкл. 1)	7505, 7705, 8110, 8207, 8210, 8409, 8505, 8606, 8609, 8702, 8704, 8705	
859.	2020-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
860.	2022-БДГ	Гидросистема. Замена антипульсатора с диафрагмой из резиновой смеси В14-Д на 3508Н-4	7705, 8505	
861.	2023-БДГ	Р.1. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	0602-2510	5500.1500 пол., 13000.3600 л.час.
862.	2023-БДГ	Р.2. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	2601-5302	5500.1500 пол., 13000.3600 л.час.
863.	2023-БДГ	Р.3. Замена болтов крепления фитингов заднего лонжерона ц/плана по оси нерв.2 с подцентропланной балкой на усиленные и выполнение цековки под шайбы болтов крепления фитингов с поясом фюзеляжной балки. (На изд. дораб. по б.1814-БДГ, 1859-БДГ не выполнять)	5601-6603	5500.1500 пол., 13000.3600 л.час.

1	2	3	4	5
				46
864.	2024-БДГ	Изменение контровки опорной гайки нижнего поворотного хомута носовой стойки шасси (с вкл. 1)	0602-9107	
865.	2026-БУГ	Введение в систему МСРП-64М сигнала «Стружка в масле»	0902-9003	
866.	2027-БЭГ	Выполнение работ на Ил-76М, МД, при иерархии их из МО в ДВТ (с учётом доп. тех. акт)	-	
867.	2028-БДГ	Проверка крепления диафрагм с балкой и профилем на шп. 14 (с вкл. 1)	0602-8803, кр.8102, 8210, 8302, 8405, 8702, 8710	
868.	2029-БДГ	Проверка состояния винтовых механизмов редукторов системы управления закрылками и подъёмника стабилизатора	9009-9101	5000.500 л.час.
869.	2031-БДГ	Замена шариков в В.М. управления закрылками и предкрылками	0602-9910	15000 ⁺¹⁵⁰⁰ л.ч., 4200 ⁺²⁰⁰ пол.
870.	2034-БДГ	Повышение надёжности срабатывания указателя грубой посадки передней опоры шасси	0104-3010, кр.2604	
871.	2035-БУГ	Замена командного прибора 5378Г и модифицированное изделие 5378Г-01 в системе кондиционирования воздуха	0101-	
872.	2036-БЭГ	Уточнение ИТЭ, РТО	-	
873.	2039-БДГ	Усиление нижних балок 41 и 45 шпангоутов фюзеляжа	0602-2510	
874.	2040-БЭГ	Уточнение ЭТД	-	
875.	2047-БДГ	Устранение и предотвращение появления трещин на ободке рамы 27 и обшивке О.Ш.	7204-8803, 8805-9110	
876.	2051-БУГ	Замена механизма дублирующих конечных выключателей для повышения вибростойкости	0602-9610	
877.	2052-БДГ	Приведение в соответствие эл.схемы кинематики привода датчика хв. опоры	0602-9203	
878.	2055-БЭГ	ЭТД. Уточнение текста по изменениям несвязанным с проведением доработок	-	
879.	2059-БЭ (76-6БИ)	Информационный бюллетень по введённым в действие бюл. (с 7.95 г. по 12.95 г.)	-	
880.	2060-БЭГ	р.2. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 2)	0101-	
881.	2060-БЭГ	р.3. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 3)	0101-	
882.	2060-БЭГ	р.4. Установление ресурсов и сроков службы самолетам Ил-76Т, ТД (приложение 4)	0101-	

1	2	3	4	5
				47
883.	2061-БЭ (76-7БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 1.96 г. по 12.96 г.)	-	
884.	2064-БЭ	Информационный бюллетень по введенным в действие с 01.1997 г по 12.1997 г.	-	
885.	2066-БДГ	Р.1. Уточнение бюллетеня 1977-БДГ. Введение контроля на отсутствие грецин. (на изд. недоработанных по б. 1977-БДГ)	0602-8410	
886.	2066-БДГ	Р.2. Уточнение бюллетеня 1977-БДГ. Введение контроля на отсутствие грецин.(на изд. доработанных по б. 1977-БДГ)	0602-8410	
887.	2068-БЭГ	Уточнение РГО	0106-9310	
888.	2071-БУГ	Усиление стенки заднего лонжерона крыла в зоне 11 н.к., 17 н.к., 20-21 н.к.	0106-2510	4500 пол.-АРЗ 5000 пол.-ТАПО
889.	2072-БУГ	Введение отверстий для визуального контроля ламп «Опасные обороты стартера»	0602-9610	
890.	2074 БУГ	Р.1. Замена сотовых панелей на клепанные и усиление клепанного каркаса	0104-6401	
891.	2074-БУГ	Р.2. Замена клепанных панелей	6402-9305	
892.	2074-БУГ	Р.3. Замена сотовых /поврежденных/ панелей на сотовые кондционные панели 1-й категории	0104-6401	
893.	2075-БЭГ	ЭТД. Уточнение РГО. Периодические формы	0902-9210	
894.	2076-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста	0104-9807	
895.	2077-БДГ	Кислородное оборудование. Защитное снаряжение. Доработка щитков зарядки кислородных баллонов.	0902-9202	Уточн. Бюл. № 2082-БУГ
896.	2079-БЭ (76-9БИ)	Информационный бюллетень по введенным в действие бюл. (с 1.98 г. по 12.98 г.)		
897.	2080-БЭ-Г	Ресурсы и сроки службы Ил-76ГД	2601-	
898.	2081-БУГ	Шасси. Замена верхнего поворотного хомута носовой опоры шасси на усиленный	0602-9903	после 2500 пол.
899.	2082-БУ-Г	Уменьшение кислородных баллонов УБШ-25/150 до двух штук	0902-9202	
900.	2083-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста	0104-9305	
901.	2084-БДГ	Установка накладок на автоматы защиты сети АЗРГК серии 2 номиналами от 2-х до 50А в РУ «23» и РУ «24»	76Г, 76 ТД	
902.	2085-БЭ (76-10БИ)	Информационный по введенным в действие бюллетеням с 07.1998 г. по 12.1998 г.	-	

1	2	3	4	5
				48
903.	2086-БДГ	Шасси. Передняя опора шасси и створки. Доработка поворотного хомута передней стойки шасси.	0104-9807	
904.	2089-БУГ	Приборное оборудование. Автономные приборы. Оборудование места для установки системы «СИБ-1-76»	ИЛ-76ТД с сер. 8106	
905.	2090-БЭГ	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	-	
906.	2093-БУГ	Шасси. Введение ограничительных упоров в крайних положениях штурвалчиков управления носовой опоры шасси.	0902-9110 (сер. С 9605)	
907.	2094-БЭГ	Шасси, колёса и тормоза. Замена колёс КТ-158(199) основных опор шасси на колёса КТ-199,010-1 (парно заблокированные)	0104-9604 (сер. С 9605)	
908.	2100-БЭ-Г	-Дополнения №1-5-2000 Руководства по тех. эксплуатации с-та Ил-76ТД -Изменения №40/6 Руководства по летной эксплуатации с-та Ил-76Т(ТД) -Дополнения №3/00-163 к «Регламенту тех. обслуживания с-та Ил-76Т(ТД) (оборуд. Оснасткой для перевозки грузов методом «Организованный пакет»). ОПГ	Ил-76Т(ТД)	
909.	2104-БД-Г	Изменение положения установки КВ средней створки грузолюка.	0902-9207, 9205, кроме 9108	
910.	2106-БД-Г	Ведомость конструкторских документов для ремонта	Ил-76Т(ТД)	
911.	2107-БЭ-Г	Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	Ил-76Т(ТД)	
912.	2110-БЭ	Информационный бюллетень по введенным в действие бюллетеням, вкладышам, полученным в период с 01.2002 г. по 12.2002 г. и уточнение «Перечня № 151/167»	Ил-76Т(ТД)	
913.	2112-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
914.	2113-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
915.	2114-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0602-9210	
916.	2115-БЭ-Г	ЭТД. Самолет. Уточнение текста ЭТД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	0106-8105	

1	2	3	4	5
			4	5 49
917.	2116-БУ-Г	Гондола двигателей, пилоны. Общая часть, Установка защитного экрана на приёмники температуры двигателя.	5304-9203	
918.	2117-БУ-Г	Шасси. Общая часть. Исключение разрушения целостности цепи управления шасси.	0902-9209 0603	
919.	2118-БЭ-Г	Уточнение текста ЭГД по изменениям, не связанным с проведением доработок.		
920.	2123-БД-Г	Фиксация в закрытом положении аварийного люка экипажа и аварийной двери Ф-4.	На всех самолётах Ил-76ГД,	
921.	2124-БЭ-Г	Уточнение РГЭ в соответствии с бюллетенем № 2123-БД-Г	-". -".	
922.	2127-БЭ-Г	Уточнение РГО по изменениям, не связанным с проведением доработок.	-". -".	
923.	2133-БЭ-Г	Изменение ИТЭ по аварийному люку.	Ил-76 (Т, ТД) 0104-9307	
924.	2134-БД-Г	Введение дренажного отверстия для исключения накопления воды в корпусе редуктора управления закрылками.	с 063 407 206 по 106 342 0680, 106 342 0697, 106 342 1704, 106 342 1798	
925.	2136-БД-Г	Радиоаппаратура речевых сообщений. Исключение несанкционированного стирания информации.	Ил-76ГД-90	
926.	2137-БД-Г	Обеспечение возможности дублирования входных сигналов в блоках БПС-8 стеллажа СПАДИ «0038».	Ил-76ГД-90	
927.	2138-БУ-Г	Противопожарное оборудование. Установка бирок на трубопроводы.	063 407 206 – 106 342 1716	
928.	2139-БЭ-Г	Уточнение ЭГД по изменениям, не связанным с проведением доработок.	033 401 016 – 106 342 0680	
929.	2140-БД-Г	Изменение электрической схемы СКВ в системе подготовки воздуха.	Ил-76ГД-90ВД	
930.	2141-БД-Г	Дополнение к бюллетеню № 2084-БД-Г.	Ил-76 (Т, ТД)	
931.	2143-БД-Г	Введение связи УВС с системой «Алмаз-УП48» и МСРП-А-02.	Ил-76ГД-90ВД	

1	2	3	4	5
			4	5
				50
932.	2147-БУ-Г	Замена сливного насадка НС-2-115 М на насадок НС-4-115.	15 469 – 20 680	
933.	2151-БУ-Г	Исключение обесточивания системы ПУИ.	Ил-76ТД-90, Ил-76ТД-90ВГ	
934.	2155-БУ-Г	Введение звуковой сигнализации: «Проверь закрылки и предкрылки», «Проверь угол стабилизатора», «Спойлеры не убраны».	Ил-76ТД, Ил-76ТД-90, Ил-76ТД-90ВД, 073 410 902 – 206 342 2473	
935.	2157-БЭ-Г	Уточнение ЭТД в связи с модернизацией системы САУ.	Ил-76ТД-90	
936.	2158-БУ-Г	Демонтаж самописцев КЗ-63.	Ил-76ТД-90ВД	
937.	2165-БУ-Г	Исключение срабатывания АЗР при запуске ВСУ в сложных условиях.	Ил-76ТД-90ВД	
938.	2179-БД-Г	Доработка самолётов под размещение лёгких противогазов ЛП-2РМ вместо масок ЛП-2.	Ил-76 (Т, ТД)	
939.	2180-БЭ-Г	Уточнение ЭТД, связанное с бюллетенем № 2179-БД-Г.	-"- "-"	
940.	2181-БУ-Г	Установка ручных электрофонарей в кабине лётчиков и на рабочем месте штурмана.	Ил-76 (Т, ТД, ТД-90, ТД-90ВД) 063 407 206 – 107 342 2752	
941.	2182-БЭ-Г	Уточнение ЭТД, связанное с доработкой по бюллетеню 2181-БУ-Г.	-"- "-"	
942.	2185-БД-Г	Доработка системы управления стабилизатором для защиты от ошибочных действий экипажа с расширенным диапазоном допусков на срабатывание.	Все изд.	
943.	2187-БЭ-Г	Изменения в ЭТД в связи с бюллетенем № 2186-БД-Г.	Все изд.	
944.	2193-БУ-Г	Замена кислородных баллонов УБШ-25/150М на баллоны 102025-280.	Ил-76ТД-90ВД	
945.	2194-БЭ-Г	Изменение в ЭТД, связанное с выпуском бюллетеня № 2193-БУ-Г	-"- "-"	

Начальник 167 отдела



С.Я. Кулаков

Ведущий инженер



А.Н. Шелех