

МОТОР СІЧ**Ukraine****MOTOR SICH JSC**

пр. Моторобудівників, 15, м. Запоріжжя, 69068
 Факс: (061) 720-50-00, 720-50-05
 Тел.: (061) 720-47-77
 E-mail: motor@motorsich.com
 www.motorsich.com



15, Motorstroiteley Av., Zaporozhye 69068
 Fax (38061) 720-50-00, 720-50-05
 Phones: (38061) 720-47-77
 E-mail: motor@motorsich.com
 www.motorsich.com

С.В. Мозговой № 434/3-4533
 На № _____

Главному инженеру
 АО «Борисфен»
 Мышевскому С.В.

Уважаемый Сергей Валентинович!

На Ваш исх. №3736 от 20.11.2020г. направляем перечни действующих
 Бюллетеней по двигателям Д-436-148 и АИ-450-МС.

Приложения: 1. Перечень Бюллетеней по двигателю Д-436-148 – 2 листа;
 2. Перечень Бюллетеней по двигателю АИ-450-МС – 1 лист.

Зам. главного инженера
 Начальник УЭР

С.В. Мозговой

Кипоть В..
 Ф.720-50-33
 Т.720-49-43

Перечень действующих бюллетеней, выполняемых на двигателях Д-436-148, эксплуатирующихся в ГА, разработанных предприятием-изготовителем и разработчиком двигателя, и введенных в действие до 26.11.2020 года

Номер бюллетеня	Дата введения (одобрения), утверждения	Предмет бюллетеня
Н436148-2БЭ-Г	10.06.2010 г.	Уточнение Руководства по технической эксплуатации двигателя Д-436-148
Н436148-3БД-Г	11.05.2011 г.	Разовая проверка моментов затяжки проходников маслоагрегата МА-36 на двигателях Д-436-148, в связи с нарушением герметичности резьбового соединения проходника И13, обнаруженного в эксплуатации.
Н436148-04БЭ-Г	06.09.2011 г.	Руководство по технической эксплуатации — уточнение текста
Н436148-05БД-Г	20.09.2011 г.	Замена в эксплуатации крышек 6370144010 КПВ КВД на доработанные крышки 6370144010-01
Н436148-07БД-Г	12.07.2012 г.	Доработка двигателей Д-436-148 для уменьшения динамических напряжений на дренажном бачке
Н436148-08БД-Г	27.12.2011 г. РФ	Замена шайб стопорения болтовых соединений в стыке корпуса камеры сгорания и корпуса опор турбин, на усиленные шайбы из материала ХН60ВТ.
Н436148-09БД-Г	12.07.2012 г. Украина	Замена шайб стопорения болтовых соединений в стыке корпуса камеры сгорания и корпуса опор турбин, на усиленные шайбы из материала ХН60ВТ
Н436148-10БЭ-Г	12.11.2012 г.	Руководство по технической эксплуатации — уточнение текста
Н436148-11БЭ-Г	22.10.2012 г.	О допуске к эксплуатации по техническому состоянию покупных комплектующих изделий категории «Б», до наработки 12000 часов в течении срока службы (эксплуатации и хранения) 15 лет, при эксплуатации по третьей стратегии управления ресурсом двигателей Д-436-148.
Н436148-12БД-Г	15.01.2013 г.	Повышение эффективности дренажной системы входного устройства двигателя
Н436148-13БД-Г	03.09.2013 г.	Замена резиновых втулок 0360818059 на сойферитовые 6370808059 в местах крепления трубопроводов системы механизации компрессоров и введении дополнительного подкрепления трубопровода подвода воздуха из-за КВД к агрегату АУК 4017.5В 6360814200-01
Н436148-16БД-Г	11.12.2013 г.	О замене дефектных решеток 6362002200, 6362002210, 6361002010, 6362002230, 6362002240
Н436148-17БД-Г	23.12.2013 г.	Замена электрических соединителей 2РМТ и их герметизация.
Н436148-18БД-Г	29.04.2014г.	
Н436148-19БЭ	03.06.2014г.	Периодический осмотр рабочих лопаток 2-6 ступеней компрессора низкого давления (КНД).
Н436148-20БЭ-Г	24.07.2014 г.	Информирование эксплуатирующих предприятий об

		эксплуатации по техническому состоянию покупных комплектующих изделий категории «Б», до наработки 24 000 часов в течение срока службы 15 лет, при эксплуатации двигателей Д-436-148 по третьей стратегии управления ресурсом
Н436148-21БЭ-Г	08.09.2014 г.	Информирование авиационных предприятий и эксплуатирующих организаций об изменении ресурсных показателей двигателей
Н436148-22БЭ	12.09.2014 г.	Промывка и консервация проточной части двигателей, эксплуатирующиеся в странах с тропическим и морским климатом
Н436148-23БД-Г	01.12.2014 г.	Доработка двигателей для уменьшения динамических напряжений корпуса КС в месте установки дополнительного КПВ.
Н436148-24БЭ	06.08.2015 г.	Руководство по технической эксплуатации – уточнение текста
Н436148-25БЭ-Г	12.11.2015 г.	Периодический осмотр рабочих лопаток КВД
Н436148-26БЭ	08.09.2016 г.	Руководство по технической эксплуатации – уточнение текста
Н436148-27БЭ	11.08.2016 г.	Промывка и консервация проточной части двигателей, которые эксплуатируются в странах с тропическим и морским климатом
Н436148-28БЭ	02.10.2017 г.	Информирование авиационных предприятий и эксплуатирующих организаций гражданской авиации Украины, о действующем сроке службы 18 лет (эксплуатации и хранения) двигателей Д-436-148, их модулей и агрегатов производства АО «МОТОР СИЧ»
СБ436148-72-29 (Н436148-29БЭ)	06.03.2018г.	Руководство по технической эксплуатации – уточнение текста
ИСБ 436148-72.30-30 (Н436148-30БЭ)	06.03.2018г.	Разовый контроль антивибрационных полок рабочих лопаток вентилятора двигателей Д-436-148, эксплуатирующихся в ГА
ИСБ 436148-79-31 (Н436148-31БЭ)	04.10.2018г.	Контроль герметичности соединения проходника 0850802014 (И73) с корпусом фильтра-сигнализатора 6360707000 двигателей Д-436-148, эксплуатирующихся в ГА
СБ 436148-72-032 (Н436148-032БЭ)	07.06.2019г.	Информирование эксплуатирующих организаций о выполнении периодического контроля уровня вибраций ротора ВД
ИСБ 436148-75-033 (Н436148-033БЭ)	30.05.2019г.	Разовый контроль состояния трубопровода 6370844090 отбора воздуха из-за КВД двигателей Д-436-148, эксплуатирующихся в ГА
СБ 436148-72-034	03.03.2020г	Руководство по технической эксплуатации – уточнение текста