

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего директора –

Технический директор

АО «КумАПП»

А.М. Ибрагимов

« 01 » 01 2021

**Перечень бюллетеней  
Вертолет Ка-32А11ВС (изд. 324)**

Номер бюллетеня, версия, дата утверждения	Применимость	Категория, предмет	Исполнитель	Срок выполнения	Трудоемкость, чел.-ч.	Основание для выпуска
1	2	3	4	5	6	7
Ка-32А11ВС-004-БУ 23.07.2009	9801, 9811, 9901 - 9906	Нестыковка топливозаправщика и штуцера на борту при централизованной заправке	АО «КумАПП»	Согласно договору	8	Решение № 324.04-ДСЭ-001/09
Ка-32А11ВС-006-БУ 10.11.2014	9710, 9712, 9713, 9714, 9715, 8811/11 (9624), 8812/12 (9625), 9708/23, 9709/24	Замена кресел пилота и штурмана на кресла повышенной комфортности	АО «КумАПП»	Согласно договору	16	Решение № 324-ДСЭ-025/12
Ка-32А11ВС-007-БУ 18.07.2013	9804, 9805, 9814, 9811	Установка аварийных баллонет	АО «КумАПП»	Согласно договору	525	Решение № 324-ДСЭ-023/12; № 324-ДСЭ-029/12


1	2	3	4	5	6	7
Ка-32А11ВС-009-БУ 08.10.2014	9812, 9813	Устранение обледенения по задней кромке стекла в верхней панели фонаря кабины	АО «КумАПП», АО «НЦВ Миль и Камов»	Согласно договору	30	Решение № 323/324-ДСЭ-036/14
Ка-32А11ВС-011-БУ 11.12.2015	Сертифицированные Ка-32А11ВС	Замена обратных клапанов 500.6200.0400.000 на клапана 500.6200.7400.000	АО «КумАПП»	Согласно договору	4	Решение № 323/324-ДСЭ-035/14
Ка-32А11ВС-016-БУ 09.09.2019	Парк вертолетов	Доработка поплавка 501.9263.0250.000 под установку ЭОСС-04И-2А	АО «КумАПП»	Согласно договору	45	Решение № 323/324/332-ДСЭ-051/18
Ка-32А11ВС-018-БУ 12.12.2020	Вертолеты по заявке ЭО	Изменение конструкции монтажа рукава нагнетания от насосной станции	АО «КумАПП»	Согласно договору	40	Решение № 324-ДСЭ-055/2020

Начальник УППО и Р № 36



Р.Г. Филиппов

Начальник бюро



Н.В. Серова

Технолог



Р.Р. Абдулова

Проверил:

Инженер бюро ППОВ



О.В. Полишова